

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1420326 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGT907



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1420326 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGT907	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	59583	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMLT59730	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	15-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 17:13
Rapor No: 06-01-1420326
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 17:13

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1420326 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, ve çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ arka reflektör hasarlı
Silecekler		Ön silecekler deforme.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sağ ön lastik hasarlı. Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		Klima soğutması ve üflemesi zayıf
Cam ve Cam Düğmeleri		Camlarda çizikler mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1420326 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 17:13
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	86	3
2. Aks	82	82	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8115	1.818	0
2. Aks	1.269	1.3275	4
El Freni	1.5455	1.4035	9

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	6,71 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	7,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	6,66 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	7,28 mm	Yazlık



Lastik, sağ ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1420326 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 17:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1420326	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 16:30	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 17:13
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

25.09.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMLT59730 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.09.2025 16:36:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sicaklik algilayicisi

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9730 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 17:13
Rapor No: 06-01-1420326
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 17:13

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Camlar, Arka cam > Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1420326 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 16:30 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceDireksiyon sistemi, Direksiyon sistemleri, Anten > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Kablo demeti > Onaysız

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 17:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1420326	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 16:30	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 17:13
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araçta etiket söküm izleri mevcut. Akü kutup başı koruma plastiği yok. Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. Yağ kaçaqları olduğundan DYNO testi yapılamadı. Araç yağ bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 17:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1420326	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 16:30	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 17:13
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası