

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24
Rapor No: 06-01-1241132
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24

Full Plus Ekspertiz



06CFC949

A handwritten signature in blue ink, likely of the expert, is placed below the license plate number.

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1241132 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFC949	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	79825	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMLY48505	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Renği	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24
Rapor No: 06-01-1241132
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		hasarlı
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Arka lastikler aşınmış, jantlarda çizikleri var, ön arka lastikler farklı
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1241132 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	-9 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	64	3
2. Aks	61	57	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	270	276	2
2. Aks	223	226	1
El Freni	111	129	14

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,02 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	1,68 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,78 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	1,01 mm	Kışlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24
Rapor No: 06-01-1241132
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 171 NM	Teker Torku 170,56 NM	Teker Gücü 53,6 KW	Test Hızı 110 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 75,3 KW	Kayıp Güç 13,42 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1241132 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

15.03.2024

Araç: Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi

Motor kodu: XVGA

Üretim yılı: 15-18

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: NMOMXXTACMLY48505 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 20.03.2024 15:59:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor PCM Dizel TDCI 0

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0

Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NMOMXXTACMLY48505 şase nolu ve 06CFC949 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24
Rapor No: 06-01-1241132
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24
Rapor No: 06-01-1241132
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04


Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çatlak



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Dış Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapıda sprej boya mevcut

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araçta folyo söküm izleri mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2024 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1241132 Araç Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2024 16:24
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası