

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2456184 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CJN916



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2456184 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CJN916	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	63057	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMU72517	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	11-04-2021	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 09:39
Rapor No: 06-01-2456184
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:56

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 09:39

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2456184 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek suyu bitmiş.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Debriyaj sert
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş vuruğu mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2456184 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	-1,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	87	1
2. Aks	81	83	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0845	1.6265	21
2. Aks	1.046	1.074	2
El Freni	1.5555	1.385	10

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	7,21 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	7,44 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	7,13 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	7,51 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 09:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2456184 Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:56 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 09:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2456184	Araç Giriş Tarihi:	17.01.2026 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

17.01.2026

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMMU72517 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.01.2026 14:33:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P244D:

Kurum partikil filtresi rejenerasyonu bank 1

EGZ0Z GAZI SICAKLIGI COK YUKSEK

Hata kodu P244D:

Kurum partikil filtresi rejenerasyonu bank 1

EGZ0Z GAZI SICAKLIGI COK YUKSEK

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu U0111:

AKU IZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK ILETISIM

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0562:

SISTEM VOLTAJLI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P244D:

Kurum partikil filtresi rejenerasyonu bank 1

EGZ0Z GAZI SICAKLIGI COK YUKSEK

Hata kodu P244D:

Kurum partikil filtresi rejenerasyonu bank 1

EGZ0Z GAZI SICAKLIGI COK YUKSEK

Hata kodu P244D:

Kurum partikil filtresi rejenerasyonu bank 1

EGZ0Z GAZI SICAKLIGI COK YUKSEK

Hata kodu U0167:

ECU VE IMMOBİLİZER ARASINDAKİ CAN-BUS/VERİ HATTI

BOZUK ILETISIM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P0068A:

ANA ROLE

Role çok erken aciliyor.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0100:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

ILETISIM YOK

Hata kodu U300E:

Kontak anahtarı "acma" pozisyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2456184	Araç Giriş Tarihi:	17.01.2026 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

NM0MXXTACMMU72517 şase nolu ve 06CJN916 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2456184	Araç Giriş Tarihi:	17.01.2026 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Sis lambaları, Sis Işgarası Sağ
> Çizik




Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 09:39
Rapor No: 06-01-2456184
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.01.2026 13:56

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 09:39

Diğer



Motor, Hava filtresi kabı >
Standart Dışı Onarım



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-2456184	Araç Giriş Tarihi:	17.01.2026 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Etiket söküm izleri mevcut. Yağ kaçağı olduğundan dolayı dyno testi yapılamadı. Hava filtresi plastik boru kırık ses yapıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 09:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2456184	Araç Giriş Tarihi:	17.01.2026 13:56	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 09:39
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası