

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06
Rapor No: 06-01-4476326
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06

Full Plus Ekspertiz



34DTZ012



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-4476326 Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34DTZ012	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	66432	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMJ67178	Motor Gücü	73 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	28-02-2021	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06
Rapor No: 06-01-4476326
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06
Rapor No: 06-01-4476326
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	hasar kir, çizik ve deformeler mevcut. Sol güneşlik bağlantısı hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Arka lastikler aşınmış jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-4476326 Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.7 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	81	2
2. Aks	63	74	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.247	1.2845	2
2. Aks	1.1205	1.042	7
El Freni	1.0145	0.926	8

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	4,48 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/15	88H	3,14 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	4,26 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	3,22 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-4476326 Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-4476326 Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
03.04.2026
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu:
XXCA
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NMOMXXTACMM 67178 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
03.04.2026 12:04:42 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu P0072:
Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı
SINYAL ÇOK ZAYIF
Hata kodu P0562:
SİSTEM VOLTAJJI
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Hata kodu P0068A:
ANA ROLE
Role çok erken aciliyor.
ABS
ABS (CAN)
Hava yastığı
RCM Hava yastığı CAN
Konfor
IPC gösterge panosu CAN
Hata kodu U0140:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U300E:
Kontakt anahtarı "acma" pozisyonu
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor
SCCM Direksiyon sütunu modulu
Konfor
Telematik (CAN)
Konfor
Hız kontrol sistemi CCMii CAN
Sanziman
Çift debriyajlı sanziman CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Ses/Video
GPS modüllü CAN
Ses/Video
On kontrol elemanı/ekran (FCDIM)

Ses/Video
ACM ses modüllü CAN
Ses/Video
APIM Aksesuar arayüz modüllü CAN
Ses/Video
RTM Radyo CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-4476326 Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.03.2022		Çarpisma	Hayır	1175.28	TL
02.01.2022		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1227.2	TL
14.06.2021		Çarpisma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06
Rapor No: 06-01-4476326
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik

Vuruk



Kaporta, Ön Panel >
Ezik



Tampon, ön, Bağlantı ayağı >
Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06
Rapor No: 06-01-4476326
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Onaysız



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş lzi



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış




Kaporta, Kaporta > Boyası Atmış



Koltuklar, ön, Koltuk çerçevesi altı, sol ön > Hasarlı




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Tampon, ön

Parça ve Hasar

Bağlantı ayağı - Lokal Boya

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-4476326 Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik marka ve modelleri farklı

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ön panel ezik. Arka saç panel de hasar mevcut.

Diğer notlar;

Yağ kaçaqları olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı. Hava filtresi plastik boru kırık ses yapıyor. Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-4476326 Araç Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası