

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06
Rapor No: 06-01-2489359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06

Full Plus Ekspertiz



06DJV298



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2489359 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Plaka | 06DJV298 | Şanzıman Tipi | Manuel |
| KM | 44447 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | NM0MXXTACMNA79748 | Motor Gücü | 73 kw |
| Marka | Ford | Motor Hacmi | 1499cc |
| Rengi | BEYAZ | Model | Tourneo Courier |
| İlk Tescil Tarihi | 02-01-2023 | Sonraki Muayene Tar. | 00-00-0000 |
| Model Yılı | 2022 | Araç Tipi | Camlıvan |
| Ruhsat Sahibi | TAN OTO | Kapı Sayısı | 5 Kapı |


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06
Rapor No: 06-01-2489359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06
Rapor No: 06-01-2489359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|---|---------------|---|
| Araç Kaporta Aksamı | BAKIM GEREKLİ | Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | SORUNSUZ | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | BAKIM GEREKLİ | Kir, çizik ve deformeler mevcut |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | SORUNSUZ | |
| Silecekler | SORUNSUZ | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | SORUNSUZ | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | SORUNSUZ | |
| Lastik ve Jantlar | BAKIM GEREKLİ | Jantlarda çizik mevcut |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | SORUNSUZ | |
| Yürür Aksam | SORUNSUZ | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | SORUNSUZ | |
| Şanzıman | SORUNSUZ | |
| Diferansiyel | SORUNSUZ | |
| Direksiyon Sistemi | SORUNSUZ | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | SORUNSUZ | |
| Park Sensörleri | SORUNSUZ | |
| Araç Altı | SORUNSUZ | |
| Akü | BAKIM GEREKLİ | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı. |
| Klima | SORUNSUZ | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | SORUNSUZ | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | SORUNSUZ | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | SORUNSUZ | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | SORUNSUZ | |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2489359 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|-----------|-----------|
| -1.6 m/km | -4.6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 82 | 85 | 3 |
| 2. Aks | 75 | 77 | 2 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks | 1.139 | 1.0775 | 5 |
| 2. Aks | 1.6205 | 1.8245 | 11 |
| El Freni | 1.2335 | 1.171 | 5 |

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 195/60/15 | 88H | 7,1 mm | Kışlık |
| Sol Arka | 195/60/15 | 88H | 7,7 mm | Kışlık |
| Sağ Ön | 195/60/15 | 88H | 7,2 mm | Kışlık |
| Sağ Arka | 195/60/15 | 88H | 7,7 mm | Kışlık |

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2489359 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku | Teker Gücü | Test Hızı |
| - | - | - | - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç | Performans % |
| 73 | - | - | -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-2489359 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

18.05.2026

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCB

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NMOMXXTACMNA79748 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.05.2026 10:34:43 /

Hata kodu / Genel sorgulama /

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OB

OB

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

RCM Hava yastigi CAN

Konfor

IPC gosterge panosu CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NMOMXXTACMNA79748 şase nolu ve 06DJV298 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06
Rapor No: 06-01-2489359
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06
Rapor No: 06-01-2489359
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06


Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi

Notlar

Diğer notlar;

Yakıt miktarı düşük olduğundan dolayı DYNO testi yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2026 16:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-2489359 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:23 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2026 16:06
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası