

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1405429 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BFE645



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1405429 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BFE645	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	141815	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMJU15843	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	GRİ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1405429 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, standart dışı onarım, kir, çizik ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kirli. Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1405429 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	85	22
2. Aks	57	83	26



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.885	1.422	24
2. Aks	0.551	0.664	17
El Freni	0.9665	0.863	10

Verimlilik

32

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	4,92 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6,62 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6,52 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1405429 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
290	251	50	160
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	59	14	84,29
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1405429 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

15.08.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

XVCB

Üretim yılı;

15-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMJU15843 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.08.2025 14:19:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

Hata kodu U0111:

AKU İZLEME ECU'SU A'DAN GELEN CAN BAGLANTISI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKİ

Hata kodu P083F:

KAVRAMA PEDALI SvicCI "A"/"B"

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P2122:

GAZ KELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SENSORU YA DA GAZ K

ELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SVICI "D"

HATALI SINYAL

Hata kodu P0068A:

ANA RÖLE

Role çok erken aciliyor.

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U2300:

KOD VARYASYONU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0100:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U3006:

ECU

Giris devresi A hatalıdır.

Hata kodu U300E:

Kontak anahtarı "acma" pozisyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1405429 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.02.2025		Çarpma	Hayır	7440	TL
02.11.2023		Çarpma	Hayır	0	TL
09.07.2023		Çarpışma	Hayır	14708.69	TL
07.06.2022		Çarpışma	Hayır	3921.6	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43
Rapor No: 06-01-1405429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40

Sayfa: 8/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43

Araç Resimleri



Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43
Rapor No: 06-01-1405429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43
Rapor No: 06-01-1405429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Kirlenmiş



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, İstapne > Sökülmüş-Yok



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Çatlak

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43
Rapor No: 06-01-1405429
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43



Cam yıkama/silme sistemi,
Silecek arka > Eksik



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol >
Standart Dışı Onarım



İlave sinyal lambaları, ilave
sinyal lambası, sol ön > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Boyası Atmış



Kalorifer/Klima, Havalandırma
ızgarası > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Standart
Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2025 14:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1405429 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2025 13:40 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2025 14:43
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Fren sistemi	Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk işlemli boyalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.08.2025 14:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1405429	Araç Giriş Tarihi:	15.08.2025 13:40	Araç Çıkış Tarihi:	15.08.2025 14:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası