

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-2436975 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BJD568



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2436975 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BJD568	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	206066	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMJG36805	Motor Gücü	70 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ (Buz)	Model	Tourneo Courier
İlk Tescil Tarihi	28-02-2019	Sonraki Muayene Tar.	27-12-2025
Model Yılı	2018	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12
Rapor No: 06-01-2436975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-2436975 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri ve standart dışı onarımlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol kısa far ve Far yükseklik ayarı arızalı çalışmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Hafif yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2436975 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.1 ! m/km	0.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	91	13
2. Aks	69	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.821	1.5575	14
2. Aks	2.3075	2.038	11
El Freni	1.571	1.349	14

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88V	3,42 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88V	3,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88V	3,71 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88V	3,18 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12
Rapor No: 06-01-2436975
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
295	249	54	156
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	67	17	95,71
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-2436975 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.11.2025
Arac:
Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue
Motor kodu:
XXCA
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
NMOMXXTACMJG36805 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.11.2025 14:24:37 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor PCM Dizel TDCI
Hata kodu P253F:
Motor yağı sınıfı
YAG ESKİ
ABS
ABS (CAN)
Hava yastığı
Hava yastığı RCM CAN
Konfor
Gösterge panosu grubu IPC CAN
Hata kodu B10D7:
İmmobilizer
ARIZALI ANAHTAR, TANIMLAMA ALINMADI
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.08.2023		ERP-Carpma	Hayır	26427.26	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 15:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-2436975	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 13:14	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 15:12
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12
Rapor No: 06-01-2436975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12
Rapor No: 06-01-2436975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Motor, Hava filtresi kabı > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım




Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Taş Izı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Bağlantı ayağı > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12
Rapor No: 06-01-2436975
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Çakmak > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 15:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-2436975 Araç Giriş Tarihi: 18.11.2025 13:14 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 15:12
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

Ön Panel - Değişmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 15:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2436975	Araç Giriş Tarihi:	18.11.2025 13:14	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 15:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası