

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1383239 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CJG030



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1383239 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CJG030	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	156943	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMMU75777	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-17	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1383239 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Şanzımanda harici ses mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1383239 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	76	6
2. Aks	69	78	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.436	1.283	10
2. Aks	0.7915	0.9855	19
El Freni	1.491	1.8435	19

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87T	5,41 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87T	5,61 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87T	5,35 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87T	5,6 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 13:11
Rapor No: 06-01-1383239
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 11:32

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 13:11

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
311	213	49	142
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	77	26	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 13:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1383239 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 13:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.06.2025

Arac:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMMU75777 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.06.2025 11:53:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P06DF;;

Kizdirma buijisi kumanda unitesi

genel saglama toplami hatasi

Hata kodu P0683:

Kizdirma buijisi kumanda unitesi

ILETISIM YOK

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiili (CAN)

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Aksesuar arayiiiz modulii APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.11.2024		ERPÇarpışma	Hayır	69250.58	TL
15.08.2023		ERPÇarpışma	Hayır	39183.5	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 13:11
Rapor No: 06-01-1383239
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 11:32

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 13:11

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 13:11
Rapor No: 06-01-1383239
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 11:32

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 13:11

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tavan, Tavan > Taş İzi



Kaporta, B-direk, sol > Boyası Atmış



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Şanzıman

Parça ve Hasar

Şanzıman - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.06.2025 13:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1383239	Araç Giriş Tarihi:	14.06.2025 11:32	Araç Çıkış Tarihi:	14.06.2025 13:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası