

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19
Rapor No: 06-01-1240575
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 19.03.2024 11:45

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 19.03.2024 12:19

Full Plus Ekspertiz



06DKD432

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1240575 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DKD432	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	16631	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMNA75586	Motor Gücü	73 kw
Ruhsat Motor No	NA75586	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	06-01-2023
Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19
Rapor No: 06-01-1240575
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:45

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yüzeysel çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek suyu olmadığı için test edilemedi.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1240575 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.1 m/km	-8.4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	68	2
2. Aks	64	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	267	257	4
2. Aks	231	238	3
El Freni	170	177	4

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87V	6,64 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87V	6,75 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87V	6,81 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87V	6,74 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19
Rapor No: 06-01-1240575
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:45

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:19

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 200 NM	Teker Torku 212,29 NM	Teker Gücü 57,4 KW	Test Hızı 121 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 78,8 KW	Kayıp Güç 12,73 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1240575 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

15.03.2024
Araç: Ford Grand Tourneo Connect 1.5 8V TDCi
Motor kodu: XVGA
Üretim yılı: 15-18
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMOMXXTACMNA75586 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 19.03.2024 12:04:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 3

Hata kodu P0072:
Dış dış hava sıcaklık algılayıcısı
SİNYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P115A: __
DUŞUK YAKIT SEVİYESİ
PERFORMANS SINIRLANDIRMA

Hata kodu P1933:
Ya kıt seviyesi sensörü
HATALI SİNYAL

ABS ABS (CAN) 0

Hava yastığı Hava yastığı RCM CAN 0

Klima Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD 0

Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0
Konfor Sürücü kapısı modülü (CAN) 0
Konfor Yolcu kapısı modülü (CAN) 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Direksiyon Elektr. direksiyon CAN 0
SesNideo Aksesuar arayüz modülü APIM CAN 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NMOMXXTACMNA75586 şase nolu ve 06DKD432 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.Ő D-Expert Ankara Őubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19
Rapor No: 06-01-1240575
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriř Tarihi: 19.03.2024 11:45

Sayfa: 7/9
Araç Çıkıř Tarihi: 19.03.2024 12:19

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dıř dikiz aynası kapađı > Çizik



Döřemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döřemesi > Çizik

Yađ seviyesi Sođutma SIVISI


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19
Rapor No: 06-01-1240575
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:45

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:19

Diğer




Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Tampon, arka

Parça ve Hasar

Arka tampon - Çizik

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.03.2024 12:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-1240575 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:45 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2024 12:19
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası