

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1391196 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



35SCK38



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1391196 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	35SCK38	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	195893	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMFK48007	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1560cc	Marka	Ford
Rengi	GRİ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-21	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1391196 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar,ezik,çizik ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli,çizik,deforme ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol kısa far arızalı çalışmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Disklerde aşınma mevcut
Yürür Aksam		Sol rot kolu hasarlı ve sağ sol amortisör toz körükleri hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Debriyaj aşınmış.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt koruma plastikleri eksik.
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik. Motor soğutma sistemi sızdırıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1391196 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	73	8
2. Aks	70	73	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6535	1.564	5
2. Aks	0.8285	0.695	16
El Freni	1.412	1.3475	4

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,59 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,52 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,19 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1391196 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1391196 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.07.2025

Arac:

Ford Tourneo Connect 1.6 8V TDCi

Motor kodu:

TZGB

Uretim yili;

13-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMFK48007 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.07.2025 14:03:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P1180:

Yakit besleme

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0480:

UFLEYICI KONTROLU 1

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

GPS modiiiii CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Aksesuar arayıiz modulii APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Hasar Maliyeti Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.03.2021		ERPÇarpışma	Hayır	8813.52	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2025 15:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1391196	Araç Giriş Tarihi:	04.07.2025 09:32	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2025 15:08
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08
Rapor No: 06-01-1391196
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08
Rapor No: 06-01-1391196
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Motorsoğutması, Fan muhafazası > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 15:08
Rapor No: 06-01-1391196
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:32

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 15:08



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik



Taban, Taban halısı > Yakıcı
Madde İle Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi,
sol ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Şanzıman
Fren sistemi

Parça ve Hasar

Debriyaj - Aşınmış
Fren diskleri, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2025 15:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1391196	Araç Giriş Tarihi:	04.07.2025 09:32	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2025 15:08
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Soğutma sıvısı eksik olduğundan Dyno testi yapılamadı

Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğundan gözle kusur kontrolü yapılamadı. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor soğutma sıvısı eksik olduğundan dyno testi yapılmadı. Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Debriyaj aşınmış, soğutma sıvısı eksik ve sızdırdığından dolayı DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2025 15:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1391196	Araç Giriş Tarihi:	04.07.2025 09:32	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2025 15:08
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası