

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2387399 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



40AAE855

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2387399 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	40AAE855	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	209679	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0MXXTACMFK49346	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1560cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Tourneo Courier
Sonraki Muayene Tar.	2025-07-12	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-2387399 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Sigara yanığı deforme ve kirlenmeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Teyp düğme kapağı eksik
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Ön orta tavan aydınlatması çalışmıyor. motor arıza ve lastik basınç arızalambası
Silecekler		Su fiskiyeleri kontrol
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda ezik ve çizik mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Araç lifte alınamadı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motorda yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Baskı balata aşınmış.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		Soğutması zayıf.
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam çatlak, ön kapı camları derin çizik
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2387399 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,69 mm	Kışlık
Sol Arka	195/55/16	87H	7,79 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,63 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	7,61 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2387399 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.08.2025 17:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-2387399	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 10:16	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2025 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

26.06.2025

Araç:

Ford Grand Tourneo Connect 1.6 8V TDCi

Motor kodu:

TZGA

Üretim yılı;

15-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMF49346 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.06.2025 10:33:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2463:

Kurum partikil filtresi

Kurum yuku çok fazla.

Hata kodu P2463:

Kurum partikil filtresi

Kurum yuku çok fazla.

Hata kodu P246C:

Kurum partikil filtresi

PERFORMANS SINIRLANDIRMA

Hata kodu P0006A:

HAVA KUTLESİ SENSORU/EMME BORUSU BASINC SENSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMİNAL DEĞER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

Hata kodu P0006A:

HAVA KUTLESİ SENSORU/EMME BORUSU BASINC SENSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMİNAL DEĞER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

Hata kodu P2002:

Kurum partikil filtresi

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

Hata kodu P0006A:

HAVA KUTLESİ SENSORU/EMME BORUSU BASINC SENSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P2002:

Kurum partikil filtresi

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P2463:

Kurum partikil filtresi

Kurum yuku çok fazla.

Hata kodu P246C:

Kurum partikil filtresi

PERFORMANS SINIRLANDIRMA

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMİNAL DEĞER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Hata kodu B1A61:

ic mekan sicaklik sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

GPS modillii CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Ses/Video

Aksesuar arayiz modullii APIM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2387399 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.02.2018		KTTCarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04
Rapor No: 06-01-2387399
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04

Araç Resimleri



Çizik



Camlar, Kapı camı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Camlar, Kapı camı, sol ön > Çizik



Camlar, Ön cam > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04
Rapor No: 06-01-2387399
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Sis lambaları, Sis farı, sağ > Çalışmıyor



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Boyası Atmış



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş Izi



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04
Rapor No: 06-01-2387399
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çatlak



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Camlar, Ön cam > Çatlak



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yanık Deliği



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yanık Deliği



Camlar, Camlar > Onaysız



Camlar, Camlar > Onaysız



Elektrik donanımı/Pano, İç aydınlatma, ön > Ampülü Yanmıyor



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Yanık Deliği



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2025 17:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2387399 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2025 17:04
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Yanık Deliği



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >
Yanık Deliği



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >
Yanık Deliği



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence
sistemleri, Radyo, CD, DVD >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Motor - Yağ Kaçağı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Direksiyon simidinde kaplama olduğu için gözle kusur kontrolü yapılamadı.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan detaylı kusur tespiti yapılamadı. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.motorda yağ kaçağı olduğu için dyno test yapılamadı. Araç yan basamak eklentileri engellediği için lifte alınamadı araç altı kontrolleri fren süspansiyon yanıl kayma ve Dyno testi yapılamadı.motor arıza lambası yanıyor.lastik basınç sensörü lambası yanıyor.baskı balata aşınmış.su fışkiyeleri kontrol.sağ sis lambası yanmıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.08.2025 17:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2387399	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 10:16	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2025 17:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası