

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Rapor No: 06-01-1476736  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45

# Full Plus Ekspertiz



## 06F1J027



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1476736 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06F1J027	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	8738	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	WFOXXXTA6XSR04454	<b>Motor Gücü</b>	125 kw
<b>Marka</b>	Ford	<b>Motor Hacmi</b>	1996cc
<b>Rengi</b>	SİYAH	<b>Model</b>	Tourneo Custom
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	18-07-2025	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	26-06-2028
<b>Model Yılı</b>	2025	<b>Araç Tipi</b>	Minibüs
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Rapor No: 06-01-1476736  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Rapor No: 06-01-1476736  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1476736 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/19C	109T	7,92 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/19C	109T	8,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/19C	109T	7,84 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/19C	109T	8,08 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1476736 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1476736 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;  
04.04.2026  
Arac:  
Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV  
FWD Bus  
Motor kodu:  
BLFC  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
WFOXXXTA6XSR04454 (kumanda ünitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
04.04.2026 14:11:51/  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Motor PCM Dizel TDCI  
ABS  
ABS (CAN)  
Hava yastığı  
Hava yastığı (CAN)  
Klima  
Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)  
Güvenlik  
Görüntü işleme modülü (A)  
Hata kodu U0420:  
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-baglantı  
lantı  
ALINAN GECERSİZ VERİ  
Hata kodu B12BF:  
Kamera On Sağ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B148E:  
On kamera  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1578:  
Gabari lambası  
Toprak kısa devresi vardır.  
Hata kodu U0146:  
Merkezi Gateway A için CAN-Bus/baglantı  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
BCMii Karoseri kumanda ünitesi CAN  
Konfor  
IPC gösterge panosu CAN  
Konfor  
Hız kontrol sistemi CCMii CAN  
Konfor  
Gateway modülü A CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Konfor  
Telematik (CAN)  
Hata kodu U1A01:

CAN-BUS  
BOZUK İLETİSİM  
Sanziman  
TCM sanziman kumanda ünitesi  
Ses/Video  
ACM ses modülü CAN  
Ses/Video  
RTM Radyo CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 06-01-1476736 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

WF0XXXTA6XSR04454 şase nolu ve 06F1J027 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Rapor No: 06-01-1476736  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

## Diğer

### Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

### Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç lifte alınmadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.04.2026 11:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1476736 Araç Giriş Tarihi: 04.04.2026 14:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.04.2026 11:45  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası