

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1360307 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



66ABE518

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1360307 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	66ABE518	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	154471	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0EXXTTRELL25350	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	ONaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1360307 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş, hasarlar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında deformeler var.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları ve terletmeler mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon sıvısı kabı sabitlemesi hatalı.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kontrol edilemedi.
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1360307 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
14.2 ! m/km	-3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	66	18
2. Aks	67	76	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3895	2.4025	0
2. Aks	3.617	3.592	0
El Freni	2.4825	2.988	16

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16	12R	5,2 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16	12R	4,8 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16	12R	5,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16	12R	4,8 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1360307 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.04.2025 10:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1360307	Araç Giriş Tarihi:	14.04.2025 09:16	Araç Çıkış Tarihi:	14.04.2025 10:17
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

14.04.2025

Arac:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD VAN

Motor kodu:

BLFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

66ABE518

VIN:

NMOEXXTTREL25350 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.04.2025 09:23:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizör bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizör bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizör bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P02AS:

Enjektör valfi 4

ELEKTRİK ÇOK DUSUK

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0159:

Park asistanına CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radio RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1360307 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.09.2024		Çarpma	Hayır	33786.06	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2025 10:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1360307 Araç Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:16 Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2025 10:17
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.04.2025 10:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1360307	Araç Giriş Tarihi:	14.04.2025 09:16	Araç Çıkış Tarihi:	14.04.2025 10:17
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2025 10:17
Rapor No: 06-01-1360307
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.04.2025 09:16

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2025 10:17



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Hidrolik yağı kabı > Sabitlemesi Hatalı



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Bagaj kapağı/kapısı, Mentese > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Camlar, Ön cam > Hasarlı

Parça Grubu

Çamurluk, sağ

Kapı, sol ön

Motor kaputu

Parça ve Hasar

Çamurluk, sağ - Standart Dışı Onarım

Kapı, sol ön - Standart Dışı Onarım

Motor kaputu - Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.04.2025 10:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1360307	Araç Giriş Tarihi:	14.04.2025 09:16	Araç Çıkış Tarihi:	14.04.2025 10:17
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Kapı sol ön bağlantı civataları işlemli.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç dışı kirli olduğundan göz ile hasar kusur tespiti yapılamadı. Araç yüksek tavanı ve araç altı kontrol edilemedi, hasar kusur tespiti yapılamadı. Çakılı şase numarası kontrol edilemedi. Teknik arızalardan dolayı dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.04.2025 10:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1360307	Araç Giriş Tarihi:	14.04.2025 09:16	Araç Çıkış Tarihi:	14.04.2025 10:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası