

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1404825 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DKA521



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1404825 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DKA521	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	98870	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0EXXTTRENG11317	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-13	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1404825 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler ve sabitleme hataları mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,yakıcı madde izleri ,çizik ve kir mevcut.Paspaslar yok
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka sol lamba camı kırık ve sağ arka lamba camı standart dışı onarım
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol arka lastik deforme. Sol ön ve arka jant kapakları yok
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1404825 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	115R	6,74 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/16C	115R	2,79 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/16C	115R	5,89 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16C	115R	4,9 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Sökülmüş-
Yok



Jant kapağı, sol arka >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1404825 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.08.2025 11:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-1404825	Araç Giriş Tarihi:	14.08.2025 10:26	Araç Çıkış Tarihi:	14.08.2025 11:16
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

14.08.2025

Arac:

Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue RWD Bus

Motor kodu:

BLHA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOEXXTTRENG11317 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.08.2025 11:05:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B1D00:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1D01:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B109B:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B124D:

Lastik basınc sensörü

hatalı sensör fonksiyonu

Hata kodu B1247:

SINYAL LAMBASI ARKA SOL

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu B1444:

Sol fren lambası/park lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1532:

HAFIZA 1 ERİSİM DUGMESİ

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modiiiii

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radio RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1404825 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.06.2025		Carpma	Hayır	0	TL
10.05.2025		Carpma	Hayır	0	TL
05.04.2025		Carpma	Hayır	0	TL
20.01.2025		Carpma	Hayır	0	TL
11.09.2023		Carpma	Hayır	0	TL
24.05.2023		ERPCarpma	Hayır	17982.89	TL
26.03.2023		Carpma	Hayır	0	TL
12.02.2023		Carpma	Hayır	0	TL
06.02.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.08.2025 11:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1404825	Araç Giriş Tarihi:	14.08.2025 10:26	Araç Çıkış Tarihi:	14.08.2025 11:16
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16
Rapor No: 06-01-1404825
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1404825 Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Pano/Göstergeler, Avadanlık bölümü > Hasarlı



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Sabitlemesi Hatalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16
Rapor No: 06-01-1404825
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Eksik



Kaporta, Sağ Üst Frangart >
Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ >
Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Standart Dışı
Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı, sağ > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Kırılmış



Çamurluk, sol arka, Nikelaj >
Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Çeki demir kapağı
> Sökülmüş-Yok



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası bağlantısı > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası bağlantısı > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Hasarlı



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik



Bagaj kapağı/kapısı, Menteşe >
Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
kapağı, iç döşemesi >
Sökülmüş-Yok



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-
Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.08.2025 11:16
Rapor No: 06-01-1404825
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:26

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.08.2025 11:16



Elektrik donanımı/Pano, iç aydınlatma, ön > Sabitlemesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk bağlantı civataları işlemlî. Ön panel bağlantı civataları işlemlî.Sol bagaj kapısı iç dış işlemlî boyalı

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ , FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç tavan ve üst frangartlarda boya ve kusur tespiti yapılamadı. Araç lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.08.2025 11:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1404825	Araç Giriş Tarihi:	14.08.2025 10:26	Araç Çıkış Tarihi:	14.08.2025 11:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası