

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2396458 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EAT522



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2396458 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EAT522	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	88179	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0EXXTREME71312	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-15	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	2 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-2396458 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar,ezik,çizik ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sağ ön koltuk sökülmüş
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli ,çizik,deformeler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön jant kapaklarında hasarlar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Debriyaj sert ve hafif ses mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik, soğutma sıvısı sızdırıyor. Kayış ses yapıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2396458 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	115R	6,07 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16C	115R	5,25 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16C	115R	5,55 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16C	115R	6,15 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2396458 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2025 13:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-2396458	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2025 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2025 13:04
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

22.07.2025

Arac:

Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue RWD Bus

Motor kodu:

YMHA

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOEXXTTREME71312 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

22.07.2025 11:30:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0217:

MOTOR FAZLA ISINIYOR

MAKSIMUM SICAKLIK ASILDI

Hata kodu P253F:

Motor yagi sinifi

YAG ESKI

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu P1708:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0072:

FREN SİSTEMİ

Cok yuksek sicaklik

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B124D:

Lastik basinc sensörü

hatali sensor fonksiyonu

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistansı PAM CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon iitunu modüllü

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1A001:

HOPARLOR 1

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2396458 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.05.2023		Çarpışma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2025 13:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2396458	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2025 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2025 13:04
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04
Rapor No: 06-01-2396458
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Kaporta, D-direk, sol > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Kaporta, D-direk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04
Rapor No: 06-01-2396458
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Standart Dışı Onarım




Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Eksik



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2025 13:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2396458 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2025 13:04
Mersis No: 0309073518100001



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta

Tavan

Motorsoğutması

Parça ve Hasar

B-direk, sağ - Boyalı

Ön cam direği, sağ - Boyalı

Kayış - Ses Yapıyor

Notlar**Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ , FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor, Araç yüksekliğinden dolayı tavan ve frangartlarda boya kusur kontrolü yapılamamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2025 13:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2396458	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2025 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2025 13:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası