

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.01.2026 11:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1456545	Araç Giriş Tarihi:	20.01.2026 11:25	Araç Çıkış Tarihi:	20.01.2026 11:44
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34GLV925

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2026 11:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1456545 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2026 11:44
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34GLV925	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	78022	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXTTTRCPK71432	Motor Gücü	121 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
İlk Tescil Tarihi	03-04-2023	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Panelvan (Kamyonet**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2026 11:44
Rapor No: 06-01-1456545
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2026 11:44

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2026 11:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1456545 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2026 11:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve boya atması mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kir, çizik, deforme ve hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol dikiz aynası sinyal lambası hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü		Akü değerleri görülemediğinden akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş vuruğu mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2026 11:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1456545 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2026 11:44
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	119R	9,21 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/16C	119R	8,96 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/16C	119R	9,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16C	119R	8,79 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2026 11:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1456545 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2026 11:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
121	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.01.2026 11:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1456545	Araç Giriş Tarihi:	20.01.2026 11:25	Araç Çıkış Tarihi:	20.01.2026 11:44
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

20.01.2026

Araç:

Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD Kasten

Motor kodu:

BLFB

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOCXXTTTRCPK71432 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.01.2026 11:29:11 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P229E:

NOX sensörü 2 Sıra 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P229E:

NOX sensörü 2 Sıra 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P22FE:

NOX sensörü 2 Sıra 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0111:

Emme havası sıcak. sensörü 1

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

Hata kodu P0111:

Emme havası sıcak. sensörü 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P229E:

NOX sensörü 2 Sıra 1

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P22FE:

NOX sensörü 2 Sıra 1

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu B1086:

Hava dağıtım valfi aktuatori

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B124D:

Lastik basınc sensörü

hatalı sensor fonksiyonu

Hata kodu B1182:

Lastik havası kontrol sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1444:

Sol fren lambası/park lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1444:

Sol fren lambası/park lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1531:

HAFIZA 1 ERİSİM DÜĞMESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radio RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2026 11:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1456545 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2026 11:44
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.09.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.01.2026 11:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1456545	Araç Giriş Tarihi:	20.01.2026 11:25	Araç Çıkış Tarihi:	20.01.2026 11:44
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.01.2026 11:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-1456545 Araç Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25 Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2026 11:44
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası çerçevesi > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 20.01.2026 11:44
Rapor No: 06-01-1456545
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:25

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 20.01.2026 11:44



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu



Tavan, Tavan > Pas



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Boyası Atmış



Arka lambalar, Arka lambalar,
sağ > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar,
sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Boyası Atmış



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından FREN, SÜSPANSİYON, DYNO ve MEKANİK kontroller sağlanamadı. Torpido kapağı açılmıyor. Lastik basınç sensör arızası veriyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.01.2026 11:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1456545	Araç Giriş Tarihi:	20.01.2026 11:25	Araç Çıkış Tarihi:	20.01.2026 11:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası