

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1421790 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BZM850



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1421790 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)


Araç Bilgileri

Plaka	06BZM850	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	41187	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCLG46178	Motor Gücü	125 kw
Ruhsat Motor No	LG46178	Motor Hacmi	1995cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Transit	İlk Tescil Tarihi	11-09-2024
Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000	Model Yılı	2020
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Kamyonet
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/14
Rapor No: 06-01-1421790 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1421790 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve boya atmaları mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar, deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek su motoru çalışmıyor
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları yok
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kapağı ve ön krank keçesi hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1421790 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	115R	7,01 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/16C	115R	7,14 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/16C	115R	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16C	115R	7,09 mm	Yazlık



Jant kapağı seti >
Sökülmüş-Yok



Jant kapağı seti >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1421790 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2025 12:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1421790	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2025 12:42
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

30.09.2025

Arac:

Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV FWD VA
N

Motor kodu:

BLFC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOCXXTTTRCLG46178 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.09.2025 14:48:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Hata kodu B1492:

DİREKSİYON-/KONTAK KİLİDİ SENSORU

ELEKTRİK DEVRE KESİNTİSİ!

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B124D:

Lastik basınc sensörü

hatalı sensör fonksiyonu

Hata kodu B1247:

SİNYAL LAMBASI ARKA SOL

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu B1444:

Sol fren lambası/park lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1421790 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.10.2024		Çarpışma	Hayır	42840	TL
14.11.2022		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2025 12:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1421790	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2025 12:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42
Rapor No: 06-01-1421790
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42
Rapor No: 06-01-1421790
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kaporta, Sol Üst Frangart > Ezik



Kaporta, Sağ Üst Frangart > Ezik

Diğer



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Sabitlemesi Hatalı



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42
Rapor No: 06-01-1421790
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Etiket Yapıştırılmış



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tavan, Tavan > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 12:42
Rapor No: 06-01-1421790
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:09


Sayfa: 13/14
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 12:42



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2025 12:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1421790	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2025 12:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası