

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1413685 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BVT802



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1413685 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06BVT802	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	99628	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCLR00856	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1413685 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, hasar ve boya atmaları mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir, çizik, boya atması ve hasarlar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontrolleri sağlanamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Arka lamba camları ve sol dikiz aynası sinyal lamba camı hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1413685 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/65/16C	119N	5,89 mm	Kışlık
Sol Arka	225/65/16C	119N	6,27 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/65/16C	119N	5,56 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/65/16C	119N	6,14 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1413685 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1413685 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.09.2025

Araç:

Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV FWD VAN

Motor kodu:

BLFC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOCXXTTRCLR00856 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.09.2025 13:17:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P029C:

Enjektör valfi 1

ELEKTRİK ÇOK DUSUK

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu P050F:

Fren servosu basıncı

VAKUM BASINCI ÇOK DUSUK

Hata kodu P005D3:

Surus modu salteri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0100:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu U0126:

Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu P0230:

Yakıt pompası temel akım devresi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1310:

KONTAK ANAHTARI, AÇIK/CALISTIRMA KONUMU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3006:

ECU

Giriş devresi A hatalıdır.

Hata kodu U3007:

ECU

Giriş devresi B hatalıdır.

Hata kodu U3013:

ECU

Giriş devresi C hatalıdır.

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radio RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.09.2025 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1413685	Araç Giriş Tarihi:	06.09.2025 12:42	Araç Çıkış Tarihi:	06.09.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***0856 şasi nolu FORD TRANSIT KAMYONET CİFT K.350M 170 TREND E6.2 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27
Rapor No: 06-01-1413685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27
Rapor No: 06-01-1413685
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27

Vuruk




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Tavan, Tavan > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çatlak



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1413685 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 12:42 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Kilit mekanizması > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Çamurluk, sol arka, Yakıt deposu kapağı > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ , FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araçta etiket söküm izleri mevcut. Adblue uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.09.2025 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1413685	Araç Giriş Tarihi:	06.09.2025 12:42	Araç Çıkış Tarihi:	06.09.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası