

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Rapor No: 06-01-1231339  
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44

# Full Plus Ekspertiz



## 06CDE090

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1231339 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Mersis No: 0882032172700011

## Araç Bilgileri

Plaka	06CDE090	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	58130	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXTRCLG46135	Motor Gücü	125 kw
Ruhsat Motor No	LG46135	Motor Hacmi	1995cc
Marka	Ford	Renği	BEYAZ
Model	Transit	İlk Tescil Tarihi	17-09-2020
Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Rapor No: 06-01-1231339  
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Araç koltuklarında kılıf olduğundan dolayı kontrol sağlanamadı.
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Su atma sistemi çalışmıyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastikler değişim gerekli, sol arka jant kapağı yok,
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	Akü değerleri görünmediği için akü testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1231339 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Mersis No: 0882032172700011


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-6.5 ! m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	63	6
2. Aks	73	62	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	512	547	6
2. Aks	255	240	6
El Freni	172	229	25

### Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/65/16	110R	4,2 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/16	113R	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/65/16	110R	4,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16	113R	6,1 mm	Yazlık



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Rapor No: 06-01-1231339  
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20

Sayfa: 5/10  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 243 NM	Teker Torku 201,59 NM	Teker Gücü 84,4 KW	Test Hızı 91 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 108,3 KW	Kayıp Güç 11,99 KW	Performans % 86,64

## RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1231339 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Mersis No: 0882032172700011

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

12.02.2024

Araç: Ford Transit V363 2.016VTDCi EcoBlue mHEV RW  
D VAN

Motor kodu: BLRB

Üretim yılı: 19-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: NMOCXTTTRCLG46135 (kumanda ünitesinden okunan  
)

Test edilmiş: 15.02.2024 09:55:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Motor PCM Dizel TDCI 1

Hata kodu P24A2:

Kurum partikül filtresi

REJENERASYON TAMAM LAN MADI

ABS ABS (CAN) 6

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C101F:

SOLENOİD VALF

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN—BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0100:

Motor\_kumanda ünitesine CAN-Bus—bağlantı

ILETİSİM YOK

Hata kodu U0151:

Hava yastığıkumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U3003:

AKÜ VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 0

Konfor Merkezi modül BCMii CAN 1

Hata kodu B124D:

Lastik basınç sensörü

hatalı sensör fonksiyonu

Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 1

Hata kodu P1534:

Konfor Gateway modülü A CAN 0  
Konfor Direksiyon sütunu modülü 0  
SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN 1

Hata kodu U3003:  
AKÜ VOLTAJİ  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

SesNideo Radyo RTM CAN 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1231339 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Mersis No: 0882032172700011

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.04.2022		Carpma	Hayır	0	TL
07.10.2021		Carpma	Hayır	0	TL
05.02.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	1199.44	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Rapor No: 06-01-1231339  
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44

## Araç Resimleri



## Çizik



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Rapor No: 06-01-1231339  
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44

## Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

## Diğer



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç kasasında ezik ve çizikler mevcut

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2024 10:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1231339 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2024 10:44  
Mersis No: 0882032172700011

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası