

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1377161 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CRH418

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1377161 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CRH418	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	111708	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCMK10914	Motor Gücü	125 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1377161 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, taş izleri ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik, hasar, deforme. Paspaslar eksik.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Torpedo gözü kapak açma kolu arızalı.
Lastik ve Jantlar		Sağ ön jant kapağı eksik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Araç lifte alınamadığı için kontroller yapılamadı.
Yürür Aksam		Araç lifte alınamadığı için kontroller yapılamadı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Araç lifte alınamadığı alt için kontroller yapılamadı.
Şanzıman		Araç lifte alınamadığı için kontroller yapılamadı.
Diferansiyel		Araç lifte alınamadığı için kontroller yapılamadı.
Direksiyon Sistemi		Araç lifte alınamadığı için kontroller yapılamadı.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Araç lifte alınamadığı için kontroller yapılamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Araç lifte alınamadığı için kontroller yapılamadı.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1377161 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	115AT	5,43 mm	Yazlık
Sol Arka	235/65/16C	115AT	5,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/16C	115AT	5,43 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16C	115AT	5,7 mm	Yazlık



Jant göbeği kapağı, ön
sağ > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1377161 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2025 14:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1377161 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2025 14:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

22.05.2025

Araç:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BLFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOCXXTTTRCMK10914 (kumanda Ginitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.05.2025 14:27:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / Üre katkı maddesi ku
manda unitesi

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P162F:

ELEKTRİK MARS DEVRE DISİ BIRAKMA DEVRESİ

SİSTEM ETKİN

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0155:

Gösterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0164:

Klima kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B124D:

Lastik basınç sensörü

hatalı sensör fonksiyonu

Hata kodu B1182:

Lastik havası kontrol sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0184:

Radyo CAN-Bus/baglanti

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu U0121:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0184:

Radyo CAN-Bus/baglanti

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U0212:

Direksiyon siitunu anahtarlama ünitesi ile LIN-Bus

baglantısı

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu U0401:

MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİNDEN CAN BAĞLANTIS

I

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu UQ557:

On kontrol elemanları için arayış modülü A

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U0146:

Merkezi Gateway A için CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0422:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0431:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glanti

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu U0415:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Hata kodu U0155:

Gösterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.05.2025 14:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1377161	Araç Giriş Tarihi:	23.05.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	23.05.2025 14:42
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***0914 şasi nolu FORD TRANSIT 350M CİFT KABIN KAMYONET ECOBLUE 170 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.05.2025 14:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1377161	Araç Giriş Tarihi:	23.05.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	23.05.2025 14:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2025 14:42
Rapor No: 06-01-1377161
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:49

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2025 14:42



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapakı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.05.2025 14:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1377161	Araç Giriş Tarihi:	23.05.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	23.05.2025 14:42
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2025 14:42
Rapor No: 06-01-1377161
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2025 13:49

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2025 14:42



Tavan, Sol üst frangart > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş İzi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Taban, Paspaslar > Eksik



Taban, Paspaslar > Eksik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Torpido gözü kapağı > Arızalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Deforme Olmuş



Motor, Motor izolasyonu > Hasarlı



Motor, Motor izolasyonu > Hasarlı

Notlar

Diğer notlar;

Platform yan koruma demirleri olmadığı için yanıl kayma, süspansiyon ve Dyno test yapılamadı. Araç tavanına erişilemediği için kısmi boya kontrolü yapıldı. Araç dış plastikleri ve dodiklerinde çizikler mevcut. Ön kapılarda etiket söküm izi mevcut. Araç kasası yan plastik takozları eksik. Araç lifte uygun olmadığı için alt kontroller yapılamadı. Araç kontak anahtarı tutukluk mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.05.2025 14:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1377161	Araç Giriş Tarihi:	23.05.2025 13:49	Araç Çıkış Tarihi:	23.05.2025 14:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası