

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1386409 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DCD242

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1386409 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DCD242	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	82837	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCNJ43057	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1386409 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,yırtık ve yanık delikleri mevcut-şoför güneşliği yok.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler farklı ve kötü durumda-basınç sensörü yanıyor
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte kaldırılmadığı için araç altı kontrolleri yapılamadı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş çürüğü mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1386409 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16	121R	4,75 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16	121R	5,31 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/65/16	121R	5,21 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16	121R	0,79 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1386409 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1386409 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

24.06.2025

Arac:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BLFC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOCXXTTRCN 43057 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

24.06.2025 10:35:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0562:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P0087:

YAKIT SİSTEMİ BASINCI

BASINC COK DUSUK

Hata kodu P0087:

YAKIT SİSTEMİ BASINCI

BASINC COK DUSUK

Hata kodu P250C:

Motor yağ seviye sensörü

SINYAL COK ZAYIF

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1086:

Hava dağıtım valfi aktiadori

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B11E7:

Aktlör sensörü hava dağıtım flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B124D:

Lastik basınc sensörü

hatalı sensör fonksiyonu

Hata kodu U0184:

Radyoya CAN-Bus/bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0184:

Radyoya CAN-Bus/bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Hata kodu B124E:

Silecek kolu anahtar paneli

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B137F:

Sol direksiyon simidi anahtar bloğu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hata kodu U0140:

SASI CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0212:

Direksiyon siitunu anahtarlama initesi ile LIN-Bus bağlantısı

Hiçbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu B1D79:

MIKROFON GİRİŞİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1386409 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.07.2024		Carpma	Hayır	0	TL
22.07.2024		KTTCarpm	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.06.2025 10:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1386409	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 10:16	Araç Çıkış Tarihi:	24.06.2025 10:59
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59
Rapor No: 06-01-1386409
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



Kaporta, D-direk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59
Rapor No: 06-01-1386409
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59




Motor, Yakıt sistemi > Koku



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Güneşlik > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Yıpranmış



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yanık Deliği



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yıpranmış



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yanık Deliği



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yanık Deliği



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Boyası Atmış



Camlar, Ön cam > Çatlak



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2025 10:59 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1386409 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2025 10:16 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2025 10:59
Mersis No: 0309073518100001



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.
Sol arka lastik farklı,lastikler deforme.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığı için araç altı kontrolleri fren süspansiyon ve Dyno testi yapılamadı. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.motor yağ seviyesi eksik.yakıt sisteminde kaçak mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.06.2025 10:59	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1386409	Araç Giriş Tarihi:	24.06.2025 10:16	Araç Çıkış Tarihi:	24.06.2025 10:59
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası