

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1456310	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 12:04	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EKF197



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1456310 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)


Araç Bilgileri

Plaka	06EKF197	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	65510	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCRR76896	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Rengi	BEYAZ	Model	Transit
İlk Tescil Tarihi	13-05-2024	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/12
Rapor No:	06-01-1456310	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 12:04	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1456310 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik, hasar ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik, deforme, hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme mevcut.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1456310 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	121N	9,32 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16C	121N	9,07 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/16C	121N	9,44 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/16C	121N	9,16 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1456310 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1456310	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 12:04	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

19.01.2026

Arac:

Ford Transit V363 2.0 16V TDCi EcoBlue FWD Kasten

Motor kodu:

BLFB

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOCXXTTTCRR76896 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

19.01.2026 12:32:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu C2006:

Sol elektrik motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0021:

EMME KAM MILİ KONUMU SIRA 2

Fazla avans zamanlaması

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P21CB:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU

ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B1A79:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arka sis lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1247:

SINYAL LAMBASI ARKA SOL

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu P0381:

ON KIZDIRMA GOSTERGE LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P1534:

HAVA YASTIĞI UYARI LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1456310 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.12.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 12:34
Rapor No: 06-01-1456310
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:04

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 12:34

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal
lambası > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1456310	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 12:04	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.01.2026 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1456310 Araç Giriş Tarihi: 19.01.2026 12:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.01.2026 12:34
Mersis No: 0309073518100001



Kapı, sol arka, Nikelaj, orta > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Sabitlemesi Hatalı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından dolayı fren, süspansiyon, dyno ve mekanik kontroller sağlanamadı. Sol ön koltukta kılıf olduğundan dolayı kusur kontrolü sağlanamadı. Araç çevresinde yüzeysel çizik mevcut. Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.01.2026 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1456310	Araç Giriş Tarihi:	19.01.2026 12:04	Araç Çıkış Tarihi:	19.01.2026 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası