

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1423691 Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BPJ392



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1423691 Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BPJ392	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	282763	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0WXXTACWKY68509	Motor Gücü	55 kw
Ruhsat Motor No	KY68509	Marka	Ford
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	BEYAZ (Buz)
Model	Tourneo Courier	İlk Tescil Tarihi	17-10-2019
Sonraki Muayene Tar.	22-07-2026	Model Yılı	2019
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

****Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.**


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43
Rapor No: 06-01-1423691
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1423691 Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler,taş izleri ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri ,çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1423691 Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,8 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	97	9
2. Aks	72	86	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	157	171	8
2. Aks	144	169	15
El Freni	121	104	14

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	5,78 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	6,75 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	5,67 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	6,44 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43
Rapor No: 06-01-1423691
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
240	184	38	148
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	54	17	98,18
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.10.2025 16:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1423691	Araç Giriş Tarihi:	06.10.2025 15:48	Araç Çıkış Tarihi:	06.10.2025 16:43
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

06.10.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi

Motor kodu:

UGCA

Üretim yılı;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOWXTACWKY68509 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.10.2025 16:36:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCi

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P253F:

Motor yağı sınıfı

YAG ESKİ

Hata kodu P253F:

Motor yağı sınıfı

YAG ESKİ

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJII

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P2122:

GAZ KELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SENSÖRÜ YA DA GAZ K

ELEBEGİ VALFİ-/GAZ PEDALI SVİCİ "D"

HATALI SINYAL

Hata kodu P2138:

GAZ KELEBEGİ VALFİ-/SURUS PEDALI SENSÖRÜ YA DA GAZ

KELEBEGİ VALFİ-/SURUS PEDALI SVİCİ "D/E"

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu P0068A:

ANA RÖLE

Role çok erken açılıyor.

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJII

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJII

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0155:

Gösterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U2300:

KOD VARYASYONU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1423691 Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.07.2020		ERPÇarpışma	Hayır	20536.63	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43
Rapor No: 06-01-1423691
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43
Rapor No: 06-01-1423691
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Ezik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43
Rapor No: 06-01-1423691
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Taş Izi



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş Izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.10.2025 16:43
Rapor No: 06-01-1423691
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.10.2025 15:48

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.10.2025 16:43



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Menteşe > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Sabitlemesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Camlar

Parça ve Hasar

Ön cam - Taş Vuruğu

Notlar**Diğer notlar;**

Araç bakım uyarı ikaz lambası yanıyor. Tavan,sol ön kapı ve sol çamurluk da beton kalıntıları mevcut . Havalandırma ızgarası açma kapatma mekanizması arızalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.10.2025 16:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1423691	Araç Giriş Tarihi:	06.10.2025 15:48	Araç Çıkış Tarihi:	06.10.2025 16:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası