

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1425523 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CCP993



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1425523 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)


Araç Bilgileri

Plaka	06CCP993	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	102631	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0YXXTTGYLE18525	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	LE18525	Motor Hacmi	1995cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Transit Custom	İlk Tescil Tarihi	03-09-2020
Sonraki Muayene Tar.	18-09-2026	Model Yılı	2020
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.10.2025 14:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/14
Rapor No:	06-01-1425523	Araç Giriş Tarihi:	11.10.2025 13:23	Araç Çıkış Tarihi:	11.10.2025 14:04
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1425523 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Arka sağ jant kapağı eksik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1425523 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16C	109T	8,14 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16C	109T	8,35 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16C	109T	7,99 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16C	109T	6,39 mm	Yazlık



Jant kapağı, sağ arka >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1425523 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1425523 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.10.2025

Araç:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BKFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOYXXTTGYLE18525 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.10.2025 13:57:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu U010E;

KATKI MADDESİ ECU'SU

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U010E;

KATKI MADDESİ ECU'SU

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P206C:

Ure katkı maddesi kalite sensörü

Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu U010E;

KATKI MADDESİ ECU'SU

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P206C:

Ure katkı maddesi kalite sensörü

Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu P203C:

AZALTMA-KATKI MADDESİ DOLDURMA SEVİYESİ SENSORU

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P206B:

Ure katkı maddesi kalite sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P206B:

Ure katkı maddesi kalite sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P206C:

Ure katkı maddesi kalite sensörü

Toprak kısa devresi vardır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P203C:

AZALTMA-KATKI MADDESİ DOLDURMA SEVİYESİ SENSORU

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu U010E;

KATKI MADDESİ ECU'SU

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U012D:

JENERATOR ECU'SUNDEN CAN BAĞLANTISI

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu P1708:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modüllü

Ses/Video

Ses kumanda linitesi ACM CAN

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.10.2025 14:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1425523	Araç Giriş Tarihi:	11.10.2025 13:23	Araç Çıkış Tarihi:	11.10.2025 14:04
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***8525 şasi nolu FORD TRANSITCUSTOMVAN 340L 130 E6.2 TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.10.2025 14:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1425523	Araç Giriş Tarihi:	11.10.2025 13:23	Araç Çıkış Tarihi:	11.10.2025 14:04
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04
Rapor No: 06-01-1425523
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04
Rapor No: 06-01-1425523
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04
Rapor No: 06-01-1425523
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Küçük Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
bölümü döşemesi > Deforme
Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
kapağı, iç döşemesi > Standart
Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
kapağı, iç döşemesi > Standart
Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
kapağı, iç döşemesi > Standart
Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.10.2025 14:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1425523 Araç Giriş Tarihi: 11.10.2025 13:23 Araç Çıkış Tarihi: 11.10.2025 14:04
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç motor arıza ve adblue arıza uyarı ikaz lambası yanıyor. Koltuklarda kılıf olduğundan dolayı kusur tespiti yapılamadı .Etiket folyo olan yerlerde gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.10.2025 14:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1425523	Araç Giriş Tarihi:	11.10.2025 13:23	Araç Çıkış Tarihi:	11.10.2025 14:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası