

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12
Rapor No: 06-01-1489798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12

Full Plus Ekspertiz



52AK199

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1489798 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	52AK199	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	212795	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	NLAFC5690HW035788	Motor Gücü	92 kw
Marka	Honda	Motor Hacmi	1597cc
Rengi	BEYAZ	Model	Civic
İlk Tescil Tarihi	29-05-2018	Sonraki Muayene Tar.	29-05-2027
Model Yılı	2018	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12
Rapor No: 06-01-1489798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12
Rapor No: 06-01-1489798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Hasar, taş izi, boya atması, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Araç akü takviyesi ile çalıştırıldı test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1489798 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,5 m/km	4,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	66	6
2. Aks	58	65	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.977	1.8505	6
2. Aks	1.2205	1.2835	4
El Freni	1.7735	1.4505	18

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/16	93V	3,8 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/16	93V	3,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/16	93V	3,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/16	93V	3,4 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1489798 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 92	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1489798 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

20.05.2026

Araç:

Honda Civic 1.6i V-TEC

Motor kodu:

R16 B1

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NLAFC5690HWO035788 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.05.2026 12:04:11/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OB

OB

ABS

ABS/VSC

Hava yastigi

Hava yastigi

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Direksiyon

Hata kodu U041668:

Surus dinamigi kontrolu

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.07.2024		ERP-Çarpisma	Hayır	62447.76	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12
Rapor No: 06-01-1489798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12

Araç Resimleri



Vuruk



Motor, Alt muhafaza > Ezik



Kaporta, Kaporta > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Vuruk

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12
Rapor No: 06-01-1489798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Farlar, Far fitili, sağ > Sabitlemesi Hatalı



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Standart Dışı Onarım



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Rötüş



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Spoiler > Kırılmış



Sis lambaları, Sis Izgarası Sağ > Değişmiş



Kaporta, Sol Üst Frangart > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12
Rapor No: 06-01-1489798
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12



Motor kaputu, Motor kaputu >
Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Taş
Izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş
Izi



Pano/Göstergeler,
Pano/Göstergeler > Uyarı
Lambası Yanıyor

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Kaporta	B-direk, sağ - Lokal Boya
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka kapı iç basamak bölümü işlemlili boyalı. Araç boya deseninde deforme, bozulma mevcut. Radyatör bağlantı ayakları kırık. Sağ ve sol ön çamurluk bağlantı atakları ezik. Şase panel birleşim yeri Panel bağlantı ayağı kısmı ezik.

Diğer notlar;

Esp uyarı ikaz lambaları yanıyor, ve yakıt seviyesi düşük olduğundan DYNO testi yapılamadı. Sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk ve motor kaputunda sökme takma işlem boyalı, astar renkleri mevcut (Japon grubu araçlarda değişen parçalar astar renkli geldiğinden değişen olarak değerlendirilebilmekte.). Sağ ön kapı vidasında işlem mevcut. sol ön far arkası çamurluk bağlantı sacı ezik.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2026 12:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1489798 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2026 12:12
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası