

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28

Bayi No: 3404

Sayfa: 1/9

Rapor No: 34-04-1499743

Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32

Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28

Mersis No: 0005114804300001

Full Plus Ekspertiz



34EEA255

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28
Rapor No: 34-04-1499743
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Plaka | 34EEA255 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 101721 | Yakıt Cinsi | Benzin + Lpg |
| Şase | NLAF5690MW114895 | Motor Gücü | 92 kw |
| Marka | Honda | Motor Hacmi | 1597cc |
| Rengi | MAVİ KOZMİK | Model | Civic |
| Sonraki Muayene Tar. | 2028-06-20 | Model Yılı | 2021 |
| Araç Tipi | Sedan | Ruhsat Sahibi | TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| Kapı Sayısı | 4 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28
Rapor No: 34-04-1499743
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı | | araç genelinde ezik Çizik kuş pisliği ve taş izleri mevcut |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1499743 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|--------|-----------|
| 0 m/km | -3.8 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 72 | 64 | 8 |
| 2. Aks | 65 | 63 | 2 |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | 337 | 401 | 16 |
| 2. Aks | 248 | 276 | 10 |
| El Freni | 246 | 275 | 10 |

Verimlilik

84

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 215/50/17 | 95W | 4 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 215/50/17 | 95W | 3 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 215/50/17 | 95W | 4 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/50/17 | 95W | 4 mm | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-04-1499743 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku - | Teker Torku - | Teker Gücü - | Test Hızı - |
| NM | NM | KW | km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 92 | Test Sonucu Güç - | Kayıp Güç - | Performans % -- |
| KW | KW | KW | |

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-1499743 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

Araç: Genel Tüm protokol standartları
Motor kodu:
Üretim yılı: 00-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: NL AFC5690MW114895 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 30.06.2026 11:55:58 / Standard
Hata kodu / Motor / Mod 2/3/7
ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN
> ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK
BELİ. 2 Le e LI Al a
(ELLA GUTMANN
S\$ OL UTI O N S
30.06.2026
CL rep

Tramer Sorgulaması

NL AFC5690MW114895 şase nolu ve 34EEA255 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28
Rapor No: 34-04-1499743
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28

Araç Resimleri



Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Standart Dışı Onarım



İlave lambalar, İlave far camı,
sol > Hasarlı

Parça Grubu

Arka bölüm

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28 Bayi No: 3404 Sayfa: 8/9
Rapor No: 34-04-1499743 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28
Mersis No: 0005114804300001

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapısı iç dış boyalı. Sağ Sol ön çamurluklar motor kaputu folyo kaplı olduğundan dolayı boya kontrolü yapılamadı.

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Diğer notlar;

Araç kirli ekspertiz yapıldı detaylı boya kontrolü sağlanamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 30.06.2026 12:28 Bayi No: 3404 Sayfa: 9/9
Rapor No: 34-04-1499743 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 30.06.2026 12:28
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası