

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FB7803

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)


Araç Bilgileri

Plaka	06FB7803	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	241932	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	KMHCT41UADU519197	Motor Gücü	94 kw
Motor Hacmi	1582cc	Marka	Hyundai
Rengi	BEYAZ	Model	Accent
İlk Tescil Tarihi	28-08-2013	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2013	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR	Kapı Sayısı	4 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve dolu hasarı mevcut. Araç kirli gelmiştir.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		çizik, kir mevcut, yakıcı madde hasarı ve deformeler mevcuttur.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformasyonlar mevcuttur.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Silecek hasarlı.
Elektrik ve Elektronik Aksam		Harici kablo tesisatları mevcuttur.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Alt ön takımında deformasyonlar mevcuttur, ön ve arka disk balataları aşınmış.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Paslanmalar mevcut.
Akü		Akü verileri okunamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayış deforme.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	71	5
2. Aks	68	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	279	262	6
2. Aks	271	276	2
El Freni	210	199	5

Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren diskleri ve balataları, arka > Aşınmış



Fren diskleri ve balataları, ön > Aşınmış

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16R	91V	6,32 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16R	91V	6,18 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16R	91V	6,36 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16R	91V	6,13 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
94	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

23.07.2025
Araç: Hyundai Accent (RB) 1.6 16V CRDi
Motor kodu: D 4 FB
Üretim yılı: 11-17
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN:
Test edilmiş: 30.07.2025 14:20:00 / Standard

Hata kodu / Motor / OBD soketi
ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN

ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.06.2018		ERPÇarpisma	Hayır	1322.92	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Kaporta, A-direk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00
Rapor No: 06-03-2399707
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik

Diğer



Cam yıkama/silme sistemi, Silecekler, ön > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka sol > Aşınmış



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Aşınmış



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00
Rapor No: 06-03-2399707
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00



Sis lambaları, Arka sis lambası, sağ > Sabitlemesi Hatalı



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş



Tavan, Ön cam direği, sağ > Rötüş



Tavan, Tavan > Rötüş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Kaporta, B-direk, sağ > Noktasal Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 04.08.2025 16:00 Bayi No: 0603 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-03-2399707 Araç Giriş Tarihi: 30.07.2025 14:15 Araç Çıkış Tarihi: 04.08.2025 16:00
Mersis No: 0309073518100001




Elektrik donanımı/Pano, iç aydınlatma, ön > Arızalı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sağ
Dikiz aynası, sağ

Parça ve Hasar

Sol Üst Frangart - Boyalı
Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Dış dikiz aynası elektrikli ayar sistemi - Arızalı

Notlar**Test hattı ile ilgili notlar;**

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Bagaj kapısı vidalarında oynama işlemi mevcut. Sol çamurluk iç arka kısmı bagaj birleşim yeri boyalı işlemli. Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı. Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı. Araç genelinde ezik çizik rötüş ve taş izleri mevcut. Turbo ve intercoller bağlantı hortumlarında yağ kaçağı mevcut. Bu yüzden dyno performans testine alınamamıştır, direksiyonda koruyucu kılıf olduğundan kusur kontrolü yapılamadı. Arka stop ve farlarda harici elektrik tesisatı mevcuttur.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	04.08.2025 16:00	Bayi No:	0603	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-03-2399707	Araç Giriş Tarihi:	30.07.2025 14:15	Araç Çıkış Tarihi:	04.08.2025 16:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası