

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1377441 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AAU668

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1377441 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 11:51
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06AAU668	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	21274	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NLHB351CBGZ175707	Motor Gücü	73 kw
Marka	Hyundai	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	KIRMIZI	Model	I20
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-14	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1377441 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler onaysız.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1377441 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
11,8 ! m/km	-8.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	77	4
2. Aks	65	65	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.5105	2.2955	8
2. Aks	1.8455	1.876	1
El Freni	1.4	1.2815	8

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,11 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,67 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,25 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,8 mm	Yazlık



Tekerlek seti > Onaysız



Tekerlek seti > Onaysız



Tekerlek seti > Onaysız



Tekerlek seti > Onaysız

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 11:51
Rapor No: 06-01-1377441
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:15

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 11:51

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
508	466	76	100
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	83	10	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.05.2025 11:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1377441	Araç Giriş Tarihi:	24.05.2025 11:15	Araç Çıkış Tarihi:	24.05.2025 11:51
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.05.2025

Arac:

Hyundai i20 (GB) 1.4i 16V CVVT-i

Motor kodu:

G4 LC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NLHB351CBGZ175707 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

24.05.2025 11:39:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS MCS Motor kontrolü benzin

ABS

ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN 2008'de...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN 2008'den itibaren)

Konfor

SJB Smart Junction Box (CAN)

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...

Konfor

CM Gösterge panosu (CAN)

Direksiyon

EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5707 şasi nolu HYUNDAI i20 1.4 MPI ELITE OV markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.05.2025 11:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1377441	Araç Giriş Tarihi:	24.05.2025 11:15	Araç Çıkış Tarihi:	24.05.2025 11:51
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 11:51
Rapor No: 06-01-1377441
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:15

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 11:51




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1377441 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 11:15 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç ikazı veriyor.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Pandizot askı ipi hasarlı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.05.2025 11:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1377441	Araç Giriş Tarihi:	24.05.2025 11:15	Araç Çıkış Tarihi:	24.05.2025 11:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası