

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1389835 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:23
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34ND6727



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1389835 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:23
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34ND6727	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	79006	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NLHB351CBFZ134548	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Hyundai
Rengi	BEYAZ	Model	I20
Sonraki Muayene Tar.	2026-11-11	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1389835 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, kir ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön disklerde aşınma mevcut
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Sesli çalışma mevcut. Kayış gergi grubu ses yapıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1389835 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:23
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.9 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	66	1
2. Aks	53	56	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9225	1.728	10
2. Aks	1.472	1.47	0
El Freni	1.069	1.0985	2

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,91 mm	4 Mevsim
Sol Arka	195/55/16	87H	5,2 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,87 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,28 mm	4 Mevsim

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1389835 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:23
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 10:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1389835	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 09:14	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 10:23
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

01.07.2025

Arac:

Hyundai i20 (GB) 1.4i 16V CVVT-i

Motor kodu:

G4 LC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NLHB351CBFZ134548 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.07.2025 08:58:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS MCS Motor kontrolü benzin

ABS

ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN 2008'de...

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN 2008'den itibaren)

Konfor

SJB Smart Junction Box (CAN)

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...

Konfor

CM Gösterge panosu (CAN)

Direksiyon

EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***4548 şasi nolu HYUNDAI i20 1.4 MPI ELITE OV markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:23
Rapor No: 06-01-1389835
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:14

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:23

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:23
Rapor No: 06-01-1389835
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:14

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:23

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Sabitlenmesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Kaporta, A-direk, sol > Pas

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 10:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1389835 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 09:14 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 10:23
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Motorsoğutması	Kayış - Ses Yapıyor
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor da harici ses olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 10:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1389835	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 09:14	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 10:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası