

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1390225 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DK4001



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1390225 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34DK4001	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	172002	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMAJU81AADJ496248	Motor Gücü	99 kw
Motor Hacmi	1591cc	Marka	Hyundai
Rengi	BEYAZ	Model	ix35
Sonraki Muayene Tar.	2026-10-19	Model Yılı	2013
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1390225 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Pas, ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, çizik, kir ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol sis far üstü led camı ve sağ dikiz aynası sinyal lamba camı hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1390225 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	63	1
2. Aks	69	73	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8635	1.6695	10
2. Aks	1.4105	1.5	5
El Freni	1.172	1.141	2

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	99V	6,8 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	99V	6,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	99V	6,84 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	99V	6,92 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1390225 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
99	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 17:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1390225	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 15:27	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 17:21
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

01.07.2025

Arac:

Hyundai ix35 (EL) 1.6i 16V GDi

Motor kodu:

G4FD

Uretim yili;

10-13

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

TMAJU81AAD J496248 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.07.2025 15:33:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS Motor kontrolü Benzin (CAN)

ABS

ABS Anti blokaj sistemi (CAN)

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Klima

AC Klima sistemi (ISO 2006'dan itibaren)

Konfor

SMK Anahtarsız giriş sistemi

Konfor

SPAS Park asistanı

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...

Konfor

SJB Smart Junction Box (CAN)

Direksiyon

EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu C1662:

ECU LASTİK BASINCI KONTROLÜ

Tekerlek devir sayısı sensörü tanıtıldı.

Hata kodu C1312:

Lastik basıncı sensörü 6n sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1313:

Lastik basıncı sensörü 6n sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1314:

Lastik basıncı sensörü arka sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1315:

Lastik basıncı sensörü arka sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1390225 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.10.2016		ERPÇarpışma	Hayır	1015.43	TL
17.11.2014		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21
Rapor No: 06-01-1390225
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21
Rapor No: 06-01-1390225
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçığı



Motor, Motor > Yağ Kaçığı



Motor, Motor > Yağ Kaçığı



Motor, Motor > Yağ Kaçığı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Kırılmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Pas



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Pas



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2025 17:21
Rapor No: 06-01-1390225
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2025 15:27

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2025 17:21



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi,
sol ön > Hasarlı



Kapı, sol arka, Nikelaj, üst >
Onaysız



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu



Dikiz aynası, sağ, Sinyal
lambası > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Boyası Atmış



Sis lambaları, Sis Izgarası Sol >
Hasarlı



Sis lambaları, Sis farı camı, sol
> Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş




Motorsuğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 17:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1390225	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 15:27	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 17:21
Mersis No:	0309073518100001				



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Bagaj kapağı ve sağ ön çamurluk bağlantı cıvatalarında işlem mevcut.

Diğer notlar;

Araçta reçine lekeleri mevcut. Yağ seviyesi eksik, soğutma sıvısı eksik, ve yağ kaçağı olduğundan DYNO testi yapılamadı.Egsozda duman atma mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.07.2025 17:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1390225	Araç Giriş Tarihi:	01.07.2025 15:27	Araç Çıkış Tarihi:	01.07.2025 17:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası