

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:09
Rapor No: 06-01-2387488
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 11:49

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:09

Full Plus Ekspertiz



06BL0694

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2387488 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BL0694	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	113707	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	TMAJU81AACJ372378	Motor Gücü	99 kw
Motor Hacmi	1591cc	Marka	Hyundai
Rengi	SİYAH	Model	ix35
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-02	Model Yılı	2012
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-2387488 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar ,ezik,çizik ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Tavan döşemesi sarkmış .deformeler ve çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastiklerde deforme mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ rot kolu hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2387488 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	78	1
2. Aks	54	68	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.773	1.555	12
2. Aks	1.298	1.2095	6
El Freni	1.435	1.143	20

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/17	103V	6,81 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/17	103V	8,34 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/17	103V	6,38 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/17	103V	8,33 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2387488 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
99	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.07.2025 12:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-2387488	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 11:49	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2025 12:09
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

26.06.2025

Arac:

Hyundai ix35 (EL) 1.6i 16V GDi

Motor kodu:

G4FD

Üretim yılı;

10-13

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

26.06.2025 11:56:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS Motor kontrolü Benzin (CAN)

ABS

ABS Anti blokaj sistemi (CAN)

Hata kodu C1200:

On sol tekerlek devir sensorü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Hata kodu B1329:

SURUCU TARAFI ON DARBE SENSÖRÜ

HATALI İLETİSİM!

Klima

AC Klima sistemi (ISO 2006'dan itibaren)

Konfor

SMK Anahtarsız giriş sistemi

Hata kodu B1613:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1689:

Yolcu kapısı kumanda ünitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1604:

CAN-BUS

ERİSİLEN VERİ İLETİMİ ZAMAN LİMİTİ

Hata kodu B1609:

CAN-BUS

ERİSİLEN VERİ İLETİMİ ZAMAN LİMİTİ

Konfor

SPAS Park asistanı

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi...

Konfor

SJB Smart Junction Box (CAN)

Direksiyon

EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu C1314:

Lastik basıncı sensörü arka sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1346:

ARKA LASTİK BASINCI SENSÖRÜ

HATALI SİNYAL İLETİMİ

Hata kodu C1212:

Hız sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2387488 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.01.2019		ERPCarpma	Hayır	625.25	TL
01.02.2018		ERPCarpma	Hayır	1164.59	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.07.2025 12:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2387488	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 11:49	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2025 12:09
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:09
Rapor No: 06-01-2387488
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 11:49

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:09



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapağı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapağı > Ezik

Vuruk

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.07.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-2387488 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 11:49 Araç Çıkış Tarihi: 16.07.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.07.2025 12:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-2387488	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 11:49	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2025 12:09
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sunroof perdesi arızalı ve döşemesi yırtılmış

Diğer notlar;

Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.Motor yağ seviyesi eksik olduğundan Dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.07.2025 12:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2387488	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 11:49	Araç Çıkış Tarihi:	16.07.2025 12:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası