

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 10:19
Rapor No: 06-01-1511882
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:31

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 10:19

Full Plus Ekspertiz



06FBD225



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1511882 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 10:19
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06FBD225	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	71355	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	KMHK3817GKU323998	Motor Gücü	100 kw
Marka	Hyundai	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	YEŞİL	Model	Kona
İlk Tescil Tarihi	23-05-2019	Sonraki Muayene Tar.	09-03-2028
Model Yılı	2019	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 10:19
Rapor No: 06-01-1511882
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:31

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 10:19

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1511882 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 10:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor arıza uyarı ikaz lambası yanıyor
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Yağ soğutucu yüzeyinde soğutma sıvı sızdırıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1511882 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 10:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.4 m/km	-3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	66	12
2. Aks	63	64	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.345	2.197	6
2. Aks	1.422	1.3655	3
El Freni	1.303	1.248	4

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/18	98Y	6,4 mm	4 Mevsim
Sol Arka	235/45/18	98Y	6,9 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	235/45/18	98Y	6,4 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	235/45/18	98Y	6,9 mm	4 Mevsim

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1511882 Araç Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 10:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.08.2026 10:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1511882	Araç Giriş Tarihi:	15.08.2026 09:31	Araç Çıkış Tarihi:	15.08.2026 10:19
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

15.08.2026
Arac:
Hyundai Kona (0S) 1.6 16V CRDI Mild Hybrid
Motor kodu:
D4 FE
Üretim yılı;
20-23
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
KMHK3817GKU323998 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
15.08.2026 09:33:28 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P2003:
KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 2
VERİM EN DUSUK SEVİYENİN ALTINDA
Hata kodu P2003:
KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 2
VERİM EN DUSUK SEVİYENİN ALTINDA
Motor
MCS Motor kontrolü dizel (CAN)
Hata kodu P067100:
KIZDIRMA BUJISI SİLİNDİR 1
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P067200:
KIZDIRMA BUJISI SİLİNDİR 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P067300:
KIZDIRMA BUJISI SİLİNDİR 3
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P200300:
KURUM PARTİKUL FİLTRESİ SIRA 2
VERİM EN DUSUK SEVİYENİN ALTINDA
ABS
ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN 2008'de...
Hava yastığı
Airbag (CAN)
Klima
AC Klima sistemi (CAN)
Güvenlik
PGS Kamera tabanlı park yardımı
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Güvenlik
BSDL Yanda nesne tanıma modüllü sol
Konfor
SMK Anahtarsız giriş sistemi
Konfor
CM Gosterge panosu (CAN)
Konfor
CGW Merkezi Gateway kumanda ünitesi
Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda ünitesi...
Konfor
WPC Wireless Power Charger
Sanziman
DCT çift debriyajlı sanziman
Direksiyon
EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...
Lastik basıncı kontrolü
TPMS Lastik basıncı kontrolü
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.08.2026 10:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1511882	Araç Giriş Tarihi:	15.08.2026 09:31	Araç Çıkış Tarihi:	15.08.2026 10:19
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

KMHK3817GKU323998 şase nolu ve 06FBD225 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.08.2026 10:19
Rapor No: 06-01-1511882
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:31

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 15.08.2026 10:19

Araç Resimleri



Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.08.2026 10:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1511882	Araç Giriş Tarihi:	15.08.2026 09:31	Araç Çıkış Tarihi:	15.08.2026 10:19
Mersis No:	0309073518100001				

Diğer



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Kırılmış



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Kırılmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurluk koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Sağ ve sol marşbiyel basamakları ezik hasar mevcut,

Diğer notlar;

Motor arıza uyarı ikaz lambası ve yağ soğutucu üzerinde soğutma sıvısı sızdırma mevcut olduğundan Dyno testi yapılmadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.08.2026 10:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1511882	Araç Giriş Tarihi:	15.08.2026 09:31	Araç Çıkış Tarihi:	15.08.2026 10:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası