

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2444245 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CPZ427

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2444245 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CPZ427	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	108567	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZCFC735B005430188	Motor Gücü	115 kw
Marka	Iveco-Otoyol	Motor Hacmi	2287cc
Rengi	BEYAZ	Model	Daily
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	2 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-2444245 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizik, kir, yakıcı madde hasarı.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Ayna ayar tuşu hasarlı.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka stop lambası sabitlemesi hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme. Marka modelleri farklı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Fren balatası ikaz lambası yanıyor.
Yürür Aksam		Araç lifte kaldırılamadığı için kontroller yapılamadı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Araç lifte kaldırılamadığı için kontroller yapılamadı.
Şanzıman		Araç lifte kaldırılamadığı için kontroller yapılamadı.
Diferansiyel		Araç lifte kaldırılamadığı için kontroller yapılamadı.
Direksiyon Sistemi		Araç lifte kaldırılamadığı için kontroller yapılamadı.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Araç lifte kaldırılamadığı için kontroller yapılamadı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Araç lifte kaldırılamadığı için kontroller yapılamadı.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Araç lifte kaldırılamadığı için kontroller yapılamadı.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2444245 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik
-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/16C	121N	6,89 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/16C	121N	6,82 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/65/16C	112R	6,68 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/65/16C	116R	4,93 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2444245 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
115	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.12.2025 15:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-2444245	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 15:51
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Araç: Iveco Daily-VI 2.3 16V JTD HPI RWD Pritsche/
Fahrgestell
Motor kodu: F1 AGL41.1U
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: ZCFC735B005430188 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 11.12.2025 09:51:50 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem
OBD OBD
Motor Dizel EDC17 OBD
Hata kodu 9630188:
Yağ seviye sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 14747153:
Üre katkı maddesi sistemi alarm seviyesi 1
DOLUM SEVİYESİ YANLIŞ
Hata kodu 8197120:
Hata kodu
Hata kodu henüz belgelenmedi.
Hata kodu 8458256: o.
KATALİTİK KONVERTÖRÜN VERİMİ
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA
Hata kodu 7143426:
Motor soğutma sıvısı basınç sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 15470336:
Soğutma maddesi sıcaklık sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 8262671:
NOXx/SCR sonrası bakım
Bileşenler/sistem için çalışma koşulları yerine getirilmedi.
Hata kodu 11792096:
Motor tork sınırlaması
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 13637135:
NOXx/SCR sonrası bakım
Bileşenler/sistem için çalışma koşulları yerine getirilmedi.
IEE | DY. Le e A LI
HELLA GUTMANN
Hata
11.12.2025
EE =
Hata kodu 14747147.
Ure katkı maddesi sistemi alarm seviyesi 2
DOLUM SEVİYESİ YANLIŞ
Hata kodu 14478832:
NOx/SCR sonrası bakım
Bileşenler/sistem için çalışma koşulları yerine getirilmedi.
Hata kodu 13571599:
NOx/SCR sonrası bakım
Bileşenler/sistem için çalışma koşulları yerine getirilmedi.
Hata kodu 10034207:
Kurum partikül sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 10165262:
Kurum partikül sensörü kumanda ünitesi

Dahili hata
Hata kodu 10359298: o.
CAT ÖNCESİ EGZOZ SICAKLIK SENSÖRÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 8318434:
SCR katalizatöründen sonraki egzoz gazı sıcaklık sensörü
HATALI SİNYAL
ABS ABS CAN
Hava yastığı Hava yastığı CAN
Konfor Gösterge panosu grubu
Konfor Gövde bilgisayar CAN
Hata kodu 53256:
Direks. aç sen
HATALI İLETİŞİM!
Hata kodu 53252: i
FREN SİSTEMİ ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
ARIZALI İLETİŞİM DEVRESİ
Hata kodu 53249:
Hidrolik direksiyon elektronik kumanda ünitesi ile CAN bağlantısı
ARIZALI İLETİŞİM DEVRESİ
Hata kodu 53248:
MOTOR ELEKTRONİK KUMANDA ÜNİTESİNDEN CAN BAĞLANTISI
I
ARIZALI İLETİŞİM DEVRESİ
Hata kodu 49409:
ŞANZİMAN ECU İLE CAN İLETİŞİMİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 20536:
IEE | DY. Le e A LI -
(CAN)
90 00
EE =

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2444245 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.02.2022		ERP-Çarpisma	Hayır	41817.99	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.12.2025 15:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2444245	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 15:51
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51
Rapor No: 06-01-2444245
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51



Kaporta, Sol Üst Frangart > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51
Rapor No: 06-01-2444245
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51



Kaporta, D-direk, sol > Hasarlı



Kaporta, D-direk, sol > Hasarlı



İlave lambalar, ilave far reflektör, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Sabitlemesi Hatalı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Sabitlemesi Hatalı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Kaporta, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı fitili > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 15:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2444245 Araç Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 15:51
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Kapı, sol ön, Cam/Ayna/Koltuk
kumanda tuşları > Hasarlı

Parça Grubu

Kaporta

Arka bölüm

Kaporta

Parça ve Hasar

D-direk, sol - Boyalı

Arka sac/panel - Boyalı

Sol Üst Frangart - Lokal Boya

Notlar**Lastik ile ilgili notlar;**

Lastik marka modeller, farklı ve deforme.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Fren balatası uyarı lambası yanıyor. Avaj kapısı bağlantı civataları işlemli. Sol arka bagaj kapısı d direği işlemli boyalı.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Çakılı şase numarası görülemedi. Araç lifte kaldırılamadığı için alt kontroller yapılamadı. Araç yüksek olduğu için tavan ve erişilemeyen yerlere boya kusur kontrolü yapılamadı. Teknik spesifikasyonları gereği araç test hattı ve Dyno testine alınamadı. Araç koltuklarında kılıf olduğu için hasar kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.12.2025 15:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2444245	Araç Giriş Tarihi:	11.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 15:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası