

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1441109 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2025 14:22
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGG086



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1441109 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2025 14:22
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGG086	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	93842	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	1C4NJCA32MPM43406	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Jeep
Rengi	MAVİ	Model	Renegade
İlk Tescil Tarihi	18-12-2020	Sonraki Muayene Tar.	17-07-2026
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2025 14:22
Rapor No: 06-01-1441109
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2025 13:35

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2025 14:22

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1441109 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2025 14:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler Mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1441109 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2025 14:22
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	80	2
2. Aks	59	69	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.535	1.2685	17
2. Aks	1.0205	1.1165	8
El Freni	1.7895	2.1485	16

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	5,53 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	5,76 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	5,42 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	5,69 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2025 14:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1441109 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2025 13:35 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2025 14:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
354	312	71	162
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	87	18	98,86
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.11.2025 14:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1441109	Araç Giriş Tarihi:	29.11.2025 13:35	Araç Çıkış Tarihi:	29.11.2025 14:22
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

29.11.2025

Arac:

Jeep Renegade (BV) 1.0i 12V T-GDI FWD

Motor kodu:

EKA (55 2821 51)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

1C4NJCA32MPM43406 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.11.2025 14:01:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor - Benzin

ABS

ABS/ESC kumanda iinitesi

Hava yastigi

Hava yastigi kumanda iinitesi

Klima

Klima kumanda iinitesi

Konfor

Arac elektrik sistemi kumanda unitesi

Konfor

Cok islevli modiil

Hata kodu U2005-87:

Hata kodu

Hata kodu henlz belgelenmedi.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Giivenlik Gateway Modu

Konfor

Radyo frekansi Hub-Modiil

Hata kodu B1041-16:

RF strok

Fonksiyon hatalidir.

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200-FF:

AKU VOLTAJI

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1703-FF:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Ses/Video

Infotainment elektronik kumanda iinitesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

1C4NJCA32MPM43406 şase nolu ve 06CGG086 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2025 14:22
Rapor No: 06-01-1441109
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2025 13:35

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2025 14:22

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi:	29.11.2025 14:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-1441109	Araç Giriş Tarihi:	29.11.2025 13:35	Araç Çıkış Tarihi:	29.11.2025 14:22
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kaporta, Sol Üst Frangart >
Ezik

Diğer



Tavan, Tavan, ön > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Diğer notlar;

Araç motor yağını değiştirin uyarısı vermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.11.2025 14:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1441109	Araç Giriş Tarihi:	29.11.2025 13:35	Araç Çıkış Tarihi:	29.11.2025 14:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası