

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1437610 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



16PM567



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1437610 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	16PM567	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	148687	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	KNADN511AF6714061	Motor Gücü	62 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Kia
Rengi	KIRMIZI (Metalik)	Model	Rio
İlk Tescil Tarihi	17-04-2015	Sonraki Muayene Tar.	06-12-2025
Model Yılı	2015	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18
Rapor No: 06-01-1437610
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1437610 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, boya atmaları ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Debriyaj aşınmış
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1437610 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.9 m/km	1,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	62	0
2. Aks	70	67	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.915	1.7535	8
2. Aks	1.9395	1.7265	10
El Freni	1.64	1.341	18

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,23 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,32 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,68 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1437610 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
234	200	41	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
62	51	9	82,26
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1437610 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.11.2025

Arac:

Kia Rio (UB) 1.2i 16V CVVT-i

Motor kodu:

G4 LA

Üretim yılı;

11-15

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

KNADN511AF6714061 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.11.2025 10:52:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P2096:

CAT SONRASI KARISIM KONTROLU (SIRA 1)

KARISIM COK FAKIR

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Motor

MCS Motor kontrolü Benzin (CAN ab 2008)

Hata kodu P0420:

BANK 1 KATALİTİK KONVERTOR VERİMİ

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P2096:

CAT SONRASI KARISIM KONTROLU (SIRA 1)

KARISIM COK FAKIR

ABS

ABS Anti blokaj sistemi

Hata kodu C1623:

CAN-BUS SURUS

DIREKSİYON ACI SENSORUNDEN KAYIP MESA|

Hata kodu C1260:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu C1611:

CAN-BUS

ERISILEN VERİ İLETİMİ ZAMAN LİMİTİ

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Hata kodu B134600:

SURUCU HAVA YASTIĞI 1. ASAMA

DIRENC COK YUKSEK

Klima

AC Klima sistemi (ISO)

Konfor

BCM karoseri kumanda ünitesi

Direksiyon

EMPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
Lastik basıncı kontrolü
TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi CAN
Hata kodu C1662:
ECU LASTİK BASINCI KONTROLÜ
Tekerlek devir sayısı sensörü tanıtıldı.
Hata kodu C1312:
Lastik basıncı sensörü 6n sol
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1437610 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.01.2017		ERP-Çarpışma	Hayır	2200.25	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.11.2025 11:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1437610	Araç Giriş Tarihi:	20.11.2025 10:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.11.2025 11:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18
Rapor No: 06-01-1437610
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18
Rapor No: 06-01-1437610
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18
Rapor No: 06-01-1437610
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.11.2025 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1437610 Araç Giriş Tarihi: 20.11.2025 10:12 Araç Çıkış Tarihi: 20.11.2025 11:18
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Şanzıman	Şanzıman - Aşınmış
Fren sistemi	Fren diskleri, ön - Aşınmış
Şanzıman	Debriyaj - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Motor ve lastik basınç uyarı ikaz lambaları yanıyor. Elektrikli katlanabilir aynalar çalışması hatalı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.11.2025 11:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1437610	Araç Giriş Tarihi:	20.11.2025 10:12	Araç Çıkış Tarihi:	20.11.2025 11:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası