

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1448753 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FEE937



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1448753 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34FEE937	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	111439	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	KNADC514BN6663698	Motor Gücü	74 kw
Marka	Kia	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	MAVİ	Model	Rio
İlk Tescil Tarihi	18-04-2022	Sonraki Muayene Tar.	23-10-2026
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10
Rapor No: 06-01-1448753
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1448753 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, hasar ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme, yakıcı madde hasarı ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı setinde çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Araç akü takviyesi ile çalıştırıldığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı hafif sızdırıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1448753 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.0 m/km	0.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	79	3
2. Aks	59	66	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.819	0.7605	7
2. Aks	1.108	1.012	8
El Freni	1.2	1.005	16

Verimlilik

34

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	6,85 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	7,42 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	6,87 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	7,48 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10
Rapor No: 06-01-1448753
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
278	232	43	124
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	55	13	74,32
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1448753	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 10:13	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.12.2025

Arac:

Kia Rio (YB) 1.4i 16V CVVT-i

Motor kodu:

G4 LC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

KNADC514BN6663698 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.12.2025 12:07:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS MCS Motor kontrolü benzin

ABS

ABS Anti blokaj sistemi

Hata kodu C120802:

Arka sol tekerlek devir sensörü

EKSIK SINYAL

Hata kodu C121102:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

EKSIK SINYAL

Hava yastigi

Airbag (CAN)

Hata kodu B134600:

SURUCU HAVA YASTIGI 1. ASAMA

DIRENC COK YUKSEK

Hata kodu B110200:

SISTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRIK BESLEMESİ DUSUK

Konfor

CM Gosterge panosu

Konfor

BCM karoseri kumanda ünitesi

Direksiyon

EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi CAN

Hata kodu C120802:

TEKERLEK SENSORU ARKA SOL SINYALI

KAYIP VEYA MANTIKSIZ!

Hata kodu C121102:

TEKERLEK SENSORU SINYALI ARKA SAG

KAYIP VEYA MANTIKSIZ!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1448753 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.09.2024		Çarpma	Hayır	11790	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10
Rapor No: 06-01-1448753
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Arka spoyler > Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10
Rapor No: 06-01-1448753
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10

Diğer



Motor, Yağ karteri > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İz



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Camlar, Arka cam > Etiket Yapıştırılmış



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Motor kaputu, Açma Mandalı Araç içi > Onaysız



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 12:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1448753 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:13 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 12:10
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

C-direk, sol - Lokal Boya
Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Notlar**Diğer notlar;**

Yedek su deposu ve etrafında soğutma sıvısı kalıntıları mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 12:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1448753	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 10:13	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 12:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası