

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1387661 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06LTL80

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1387661 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06LTL80	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	71310	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	U5YPC814BEL512586	Motor Gücü	99 kw
Motor Hacmi	1591cc	Marka	Kia
Rengi	GRİ	Model	Sportage
Sonraki Muayene Tar.	2027-06-24	Model Yılı	2014
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1387661 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizikler mevcut-lastik basınç sensörü yanıyor.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motorda sesli çalışma mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayışlarda ses mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1387661 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.0 m/km	5.2 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	78	8
2. Aks	69	72	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.718	2.476	8
2. Aks	1.3	1.311	0
El Freni	1.4545	1.284	11

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/17	103V	6,96 mm	Kışlık
Sol Arka	225/60/17	103V	6,72 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/60/17	103V	6,77 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/60/17	103V	6,87 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1387661 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
99	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1387661 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.06.2025
Arac:
Kia Sportage (QL) 1.6i 16V GDi
Motor kodu:
G4FD
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
U5YPC814BEL512586 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
26.06.2025 14:35:31 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
MCS MCS Motor kontrolü benzin
Konfor
SMK Anahtarsız giriş sistemi
Direksiyon
EPS elektromekanik servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
07.09.2020		ERPCarpma	Hayır	598.47	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 15:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1387661	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 14:17	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 15:06
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:06
Rapor No: 06-01-1387661
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 14:17

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:06



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1387661 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 14:17 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Yıpranmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı

Parça Grubu

Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Kayıp - Ses Yapıyor

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan detaylı kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır. lastik basınç sensörü lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 15:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1387661	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 14:17	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 15:06
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası