

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1420105 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BTN630



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1420105 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BTN630	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	102124	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	KNAD6811GL6403053	Motor Gücü	88 kw
Marka	Kia	Motor Hacmi	998cc
Rengi	GRI	Model	Stonic
İlk Tescil Tarihi	15-01-2020	Sonraki Muayene Tar.	12-11-2026
Model Yılı	2019	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35
Rapor No: 06-01-1420105
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1420105 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1420105 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.4 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	75	1
2. Aks	64	63	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.8455	0.8635	2
2. Aks	1.4305	1.264	11
El Freni	1.428	1.213	15

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	95V	5,78 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	95V	5,44 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	95V	5,71 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	95V	5,58 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1420105 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
386	341	69	168
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	87	19	98,86
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1420105 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.09.2025

Arac:

Kia Stonic (YB) 1.0i T-GDi

Motor kodu:

G3LC

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

KNAD6811GL6403053 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.09.2025 13:03:18 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS MCS Motor kontrolü benzin

ABS

ABS Anti blokaj sistemi

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Klima

AC klima

Konfor

CM Gosterge panosu

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...

Hata kodu B121500:

Arka sol merkez park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

PGS Park asistanı

Sanziman

A/T Otomatik sanziman (CAN)

Direksiyon

EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon ...

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN 1)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
21.05.2024		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	38827.14	TL
20.09.2023		ERPÇarpışma	Hayır	33034.18	TL
09.07.2023		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	5634.44	TL
05.03.2021		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	2427.02	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35
Rapor No: 06-01-1420105
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35

Araç Resimleri



Çizik



Sis lambaları, Sis ızgarası Sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj >
Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara >
Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1420105 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 12:14 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 13:35
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

A-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk iç dış işlemli boyalı bağlantı cıvataları işlemli. Motor kaputu işlemli boyalı bağlantı cıvataları işlemli.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 13:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1420105	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 12:14	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 13:35
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası