

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:40
Rapor No: 06-04-1416055
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:10

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:40

Full Plus Ekspertiz



06EPU504

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:40
Rapor No: 06-04-1416055
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:10

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:40

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EPU504	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	157093	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	KNADA814BN6598243	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Kia
Rengi	GRİ (Saten)	Model	Stonic
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-24	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	NAZLİCAN AYYILDIZ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:40
Rapor No: 06-04-1416055
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:10

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:40

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde hasarı ve yıpranmalar var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ gündüz farı çalışmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön ve arka fren diskleri aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Şanzımanda hafif sızıntı gözlemlendi.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:40 Bayi No: 0604 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-04-1416055 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:40
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-4.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	69	1
2. Aks	65	67	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	275	272	1
2. Aks	155	152	2
El Freni	135	150	10

Verimlilik

62

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren diskleri, arka > Aşınmış



Fren diskleri, ön > Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:40
Rapor No: 06-04-1416055
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:10

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:40

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/R15	88T	6,11 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/R15	88T	6,32 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/R15	88T	6,53 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/R15	88T	6,49 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:40 Bayi No: 0604 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-04-1416055 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:40
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
73	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 10:40	Bayi No:	0604	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-04-1416055	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 10:10	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 10:40
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

13.09.2025
Araç: Kia Stonic (YB) 1.4i CVVT
Motor kodu: G4LC
Üretim yılı: 17-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: KNADA814BN6598243 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 13.09.2025 10:39:19 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor MCS MCS Motor kontrolü benzin 0
ABS ABS Anti blokaj sistemi 0
Hava yastığı Airbag (CAN) 0
Konfor CM Gösterge panosu 0
Konfor BCM Araç elektrik sistemi kumanda ünite...
1

Hata kodu B121600:
Arka sağ merkez park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor PGS Park asistanı 0
Şanzıman AIT Otomatik şanzıman (CAN) 0
Direksiyon EPS Elektromekanik hidrolik direksiyon
0
Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontro
l sistemi (CAN 1) 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8243 şasi nolu KIA STONIC COOL 1.4 100 OV markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:40
Rapor No: 06-04-1416055
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:40

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2025 10:40
Rapor No: 06-04-1416055
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:10

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2025 10:40

Diğer



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yıpranmış



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Yıpranmış



İlave lambalar, ilave farlar, sağ > Çalışmıyor



İlave lambalar, ilave farlar, sağ > Çalışmıyor



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Şanzıman > Sızdırıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç kirli kontrol edilmiştir.

Test hattı ile ilgili notlar;

Dinamometre testi teknik spesifikasyonlardan dolayı uygulanamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi:	13.09.2025 10:40	Bayi No:	0604	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-04-1416055	Araç Giriş Tarihi:	13.09.2025 10:10	Araç Çıkış Tarihi:	13.09.2025 10:40
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası