

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1443461	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



35GD0689



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1443461 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	35GD0689	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	129650	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDD1760121V109233	Motor Gücü	80 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Mercedes-Benz
Rengi	BEYAZ	Model	A
İlk Tescil Tarihi	25-12-2015	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2015	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 10:11
Rapor No: 06-01-1443461
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:22

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 10:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1443461 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik pas ve boya atmaları mevcut. Sağ marşbiyel plastiği hasarlı
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Tampon koruma plastiği kırık
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Tuşlarda deforme mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1443461 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.6 m/km	4.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	83	7
2. Aks	69	58	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6225	1.5005	7
2. Aks	1.486	1.353	8
El Freni	1.4475	1.383	4

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	4,95 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	94W	5,97 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	4,86 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	94W	5,94 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1443461 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1443461	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

09.12.2025

Arac:

Mercedes A 180 CDI (W176) BlueTEC

Motor kodu:

OM 607.951

Üretim yılı;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WDD1760121V109233 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.12.2025 09:21:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Motor

FSCU UDS OBD

Motor

PTCU: Güç aktarma organları

ABS

EFB OBD

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu C3500:

Parktronic sistemi kontrol ünitesi

Fren talep sinyali mantıksızdır.

Hava yastığı

SRS hava yastığı kumanda Ünitesi

Klima

KLA Klima

Güvenlik

ABA: Aktif fren asistanı

Hata kodu C10C800:

Carpisma uyarı sistemi kumanda ünitesi

Uyarı tetiklendi.

Hata kodu C10CFOO:

Carpisma uyarı sistemi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

EZS dijital OBD

Konfor

SAM OBD

Hata kodu B2326:

YIKAYICI SIVISI İÇİN SEVİYE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B181E:

Motor kaputu kontak salteri

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

PTS OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

MRM OBD

Konfor

Kapi elektronik kumanda ünitesi on sol ...

Konfor

Kapi elektronik kumanda ünitesi on sağ...

Konfor

RFK: Arka görüş kamerası

Sanziman

DKG çift debriyajlı sanziman OBD

Direksiyon

Elektrikli hidrolik direksiyon

Ses/Video

ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko...

Hata kodu DTC 9556:

Bilgi-eglençe modüll kontrol paneli

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1443461 Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:22 Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.07.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	15931.48	TL
09.08.2018		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	2970.14	TL
20.04.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	3496.85	TL
01.03.2018		ERP-Çarpisma	Hayır	7058.34	TL
07.03.2017		ERP-Çarpma	Hayır	5838.6	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1443461	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.12.2025 10:11
Rapor No: 06-01-1443461
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.12.2025 09:22

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.12.2025 10:11

Diğer



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Kırılmış



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Kırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1443461	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu iç dış işlemli boyalı bağlantı cıvataları işlemli.

Diğer notlar;

Yağ seviyesi eksik olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.12.2025 10:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1443461	Araç Giriş Tarihi:	09.12.2025 09:22	Araç Çıkış Tarihi:	09.12.2025 10:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası