

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1418839 Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34EOD280



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1418839 Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34EOD280	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	63750	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2462421N057611	Motor Gücü	90 kw
Ruhsat Motor No	27091030166142	Motor Hacmi	1595cc
Marka	Mercedes-Benz	Rengi	SİYAH
Model	B	İlk Tescil Tarihi	12-09-2013
Sonraki Muayene Tar.	02-09-2027	Model Yılı	2013
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	MPV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1418839
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1418839 Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Rötüş, ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Vites seçenekleri değişiminde hafif sarsıntı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Ezik mevcut. Tampon korucu ve motor alt muhafaza plastiği hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam çatlak.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1418839 Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.7 m/km	3.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	76	2
2. Aks	70	62	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.092	1.806	13
2. Aks	1.545	1.566	1
El Freni	1.519	1.3825	8

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	5,75 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94W	6,43 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	5,8 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	94W	6,38 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1418839 Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1418839 Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

22.09.2025

Arac:

Mercedes B 180 (W246) BlueEFF

Motor kodu:

M 270.910

Üretim yılı;

11-13

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WDD2462421N057611 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

22.09.2025 13:49:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Motor

FSCU UDS OBD

ABS

ABS/ESP OBD

ABS

EFB OBD

Hava yastığı

SRS hava yastığı kumanda Ünitesi

Klima

KLA Klima

Güvenlik

ABA: Aktif fren asistanı

Hata kodu C371000:

Carpisma uyarı sistemi kumanda ünitesi

Uyarı tetiklendi.

Hata kodu C120400:

Carpisma uyarı sistemi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

SAM OBD

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

SG-SW-L sol far kumanda ünitesi

Konfor

EZS dijital OBD

3*

Hata kodu B1A39:

RADYO ALICISIYLA BAĞLANTI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1198:

Vites değiştirme modülüne CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0122:

ABS/çekiş kontrolüne CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

MRM OBD

Konfor

PTS OBD

Konfor

Kapi elektronik kumanda ünitesi on sol ...

Konfor

Kapi elektronik kumanda ünitesi on sağ...

Konfor

RFK: Arka görsel kamerası

Sanziman

DKG çift debriyajlı sanziman OBD

Direksiyon

Elektrikli hidrolik direksiyon

Ses/Video

ZBE (Zentrale Bedieneinheit): merkezi ko...

Ses/Video

ZAN OBD

Ses/Video

Audio 20 OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2025 14:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1418839	Araç Giriş Tarihi:	22.09.2025 13:04	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2025 14:00
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***7611 şasi nolu MERCEDES B 180 BLUEFFICIENY 1.6 SPORT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2025 14:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1418839	Araç Giriş Tarihi:	22.09.2025 13:04	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2025 14:00
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Camlar, Yan cam fitili, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1418839
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00

Vuruk



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Sis lambaları, Sis farı, sol > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00
Rapor No: 06-01-1418839
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş Izi



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Deforme Olmuş



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Kırılmış



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Kırılmış



Camlar, Ön cam > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.09.2025 14:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1418839 Araç Giriş Tarihi: 22.09.2025 13:04 Araç Çıkış Tarihi: 22.09.2025 14:00
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.09.2025 14:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1418839	Araç Giriş Tarihi:	22.09.2025 13:04	Araç Çıkış Tarihi:	22.09.2025 14:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası