

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.08.2026 16:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-2510808	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2026 13:51	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2026 16:43
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CFZ346



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2510808 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFZ346	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	232809	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W1V44770313804108	Motor Gücü	100 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1750cc
Rengi	SİYAH	Model	Vito Tourer
İlk Tescil Tarihi	04-12-2020	Sonraki Muayene Tar.	25-12-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Minibüs
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43
Rapor No: 06-01-2510808
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2510808 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, standart dışı onarım, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Kısa sol far yanmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		Sol elektrikli sürgülü kapı çalışması hatalı, tam olarak açılmıyor.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Enjektörlerde sesli çalışma mevcut. Rölantide hava filtresi kazan ses yapıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2510808 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/16C	105T	7,6 mm	Kışlık
Sol Arka	205/65/16C	105T	8,2 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/65/16C	105T	7,6 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/65/16C	105T	8,2 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2510808 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-2510808 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

11.08.2026
Arac:
Mercedes Vito 114 CDI (W447) Tourer
Motor kodu:
OM 622.851
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
W1Vv44770313804108 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.08.2026 14:03:11/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu P3002A4:
Mars motoruna veya alternatöre CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu P300824:
YAKIT POMPASI A
Bileşenler/sistem için çalışma koşulları yerine getirilmedi.
Motor
FSCU UDS OBD
Motor
SCR: Egzoz gazı redüksiyon
Motor
PTCU: Güç aktarma organları
ABS
ESP: Elektronik stabilite programı
Hava yastığı
SRS hava yastığı kumanda Ünitesi
Klima
KLA Klima
Güvenlik
ABA: Aktif fren asistanı
Güvenlik
RFK: Arka görüş kamerası
Hata kodu U014787:
Ses kontrol modülü/bilgi-eglençe sistemine CAN-Bus-bağlantı
CAN mesajı eksiktir.
Güvenlik
KAB: Kamera kapak
Konfor
EZS (Elektr. Zindenschloss): Elektr. ateslem...
Konfor
KI (Kombiinstrument): Gösterge panosu ...
Hata kodu B19A001:
Gösterge tablosundaki hoparlör
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Konfor
SAM (Sinyal toplama + kumanda modülü)
Hata kodu B11C11B:
İlave batarya
Elektrik hatası / direnç çok yüksektir.
Hata kodu B162A15:
KISA FAR SOL
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu B23267B:
YIKAYICI SIVISI İÇİN SEVİYE SENSÖRÜ
Seviye ÇOK DUSUK
Konfor
Kapi elektronik kumanda ünitesi on sol ...
Konfor
Kapi elektronik kumanda ünitesi on sağ...
Konfor
DBE dijital OBD
Konfor
STR: Elektrikli siirgillli kapi sağ
Konfor
STL: Elektrikli stirgillli kapi sol
Hata kodu B10452A:
Sol elektrikli siirgillli kapının kilitleme mandal s
alteri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B103E63:
Surgull kapı açma yardımcısı aktiötoru
Aktivasyon süresi asıldı, asiri yük koruması aktif
tir.
Hata kodu B103C2A:
Surgull kapı kapatma yardımı aktiötoru
HATALI ONAY SINYALI
Konfor
PSD: Panoramik tavan
Direksiyon
MRM OBD
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
Radyo/Navigasyon
Hata kodu C212800:
ECU
ECU sıfırlama yapıldı.
Lastik basıncı kontrolü
RDK OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-2510808 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.01.2026		ERP-Çarpışma	Hayır	63813.62	TL
08.04.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	45000	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43
Rapor No: 06-01-2510808
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.08.2026 16:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2510808 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 13:51 Araç Çıkış Tarihi: 11.08.2026 16:43
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş




Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor, Hava filtresi kabı > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, ön, Koltuk ısıtması, sol ön > Dikişleri Açılmış



Koltuklar, ön, Koltuk ısıtması, sol ön > Dikişleri Açılmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

. Motor koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor kaputu folyosuna solma ve sertleşme mevcut. Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Sol elektrikli sürgülü kapı çalışması hatalı, engel algılandı hatası verip tam olarak açılmıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.08.2026 16:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2510808	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2026 13:51	Araç Çıkış Tarihi:	11.08.2026 16:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası