

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1433842 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



17AFY629



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1433842 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	17AFY629	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	37916	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJA24U92RN089440	Motor Gücü	119 kw
Marka	MG	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	BEYAZ	Model	HS
İlk Tescil Tarihi	02-05-2024	Sonraki Muayene Tar.	18-02-2027
Model Yılı	2024	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23
Rapor No: 06-01-1433842
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1433842 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ karteri ve yağ filtresi yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kirli
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1433842 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,3 m/km	-3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	74	10
2. Aks	54	53	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7855	1.528	14
2. Aks	1.4095	1.168	17
El Freni	1.495	1.5065	0

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/18	104V	6,99 mm	Kışlık
Sol Arka	235/55/18	104V	7,12 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/55/18	104V	6,92 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/18	104V	7,09 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23
Rapor No: 06-01-1433842
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
486	430	91	166
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
119	108	19	90,76
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1433842 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.11.2025

Arac:

MG Motors HS 1.5i 16V T

Motor kodu:

15E4E

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

LSJA24U92RN089440 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.11.2025 11:08:57 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

ECM motor elektronigi

Hata kodu P161306:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

ABS

SCS Siirisi dinamiği kontrolü

Hata kodu C100B86:

MOTOR TORKU

HATALI SINYAL

Hata kodu C180377:

El freni aktuatoru

İstenen pozisyona ulaşamıyor.

Hava yastığı

SDM hava yastığı

Klima

HVAC Kalorifer/klima

Konfor

GW Gateway

Hata kodu U012787:

Lastik basıncı kontrollü kumanda ünitesine CAN-Bu

s-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi elektronigi

Hata kodu U023687:

Elektrik direksiyon kilitleme kumanda ünitesine C

AN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U115B87:

On park yardımına CAN-Bus-bağlantısı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U115C87:

Arka park yardımına CAN-Bus-bağlantısı

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

IPK Gösterge panosu

Hata kodu U150000:

Arac tanıtım numarası (VIN)

TELAFI HATALI!

Hata kodu U012787:

Lastik basıncı kontrollü kumanda ünitesine CAN-Bu

s-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U024587:

On bilgi-eglençe kumanda ünitesine için CAN-Bus/bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B124104:

Gösterge grubu

Görüntü işleme modülü hatalıdır.

Konfor

FVCM On kamera sistemi

Hata kodu U042081:

Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U041681:

Surus dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

"Siris dinamiği kontrol verileri" CAN mesajı eksiktir.

Konfor

AVM Panoramik kamera

Hata kodu B1AE201:

Tüm çevreyi görüntüleme kamerası on

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1AE301:

Arka tüm çevreyi görüntüleme kamerası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1AE001:

Sol tüm çevreyi görüntüleme kamerası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1AE101:

Sag tüm çevreyi görüntüleme kamerası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

FDR Adaptif hız kontrol sistemi radar se...

Hata kodu B19C181:

Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi

Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C281:

Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi

Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C381:

Adaptif hız kontrol sistemi

Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B19C481:

Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi

Surus dinamiği kontrolü desteklenmediğinden devre dışı bırakıldı.

Hata kodu U042281:

Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Konfor

RDA Serit degistirme asistanı

Hata kodu U024587:

On bilgi-eglençe kumanda ünitesine için CAN-Bus/bağlantı

HATALI İLETİSİM!

Konfor

TBOX Telematik sistem

Konfor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 11:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1433842	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 11:23
Mersis No:	0309073518100001				

PLCM Yukari acilir arka kapi elektronigi
Hata kodu U014687:
Merkezi Gateway A icin CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U100187:
Anahtarsiz giris sistemi kumanda Initesine CAN-Bus
BOZUK ILETISIM
Hata kodu B11FA77:
Bagaj kapagi acma aktiiatoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B13F211:
Sol yukari acilir arka kapi akttiatord hall sensor
leri
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu B13F213:
Sol yukari acilir arka kapi aktiatéri hall senséri
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B11E874:
HATCHBACK ACMA
"ACILMA" ICIN AKTIVASYON ZAMANI COK UZUN
Konfor
ALCM Ortam aydinlatmasi
Sanziman
TCU sanziman elektronigi
Sanziman
SCU Sanziman elektronigi
Hirsizlik korumasi
PEPS Erisim ve start sistemi arayuzii
Direksiyon
EPS Servo direksiyon
Hata kodu U17FD83:
On kameraya CAN-Bus/baglanti
HATALI ILETISIM!
Direksiyon
ESCL Elektronik direksiyon siitunu kilitl...
Ses/Video
FICM Bilgi elektronik
Hata kodu U103187:
Bilgi-eglence kontrol initesine CAN-Bus/baglanti
ILETISIM YOK
Hata kodu U012787:
Lastik basinci kontrolli kumanda uinitesine CAN-Bu
s-baglanti
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
BOZUK ILETISIM
Lastik basinci kontrolii
TPMS Lastik basinci kontrolii
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***9440 şasi nolu MG HS LUXURY 1.5T AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23
Rapor No: 06-01-1433842
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 11:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1433842	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 11:23
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2025 11:23
Rapor No: 06-01-1433842
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2025 10:38

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2025 11:23



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Tavan, Tavan, ön > Taş Izi



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı




Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Kirlenmiş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2025 11:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1433842	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2025 10:38	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2025 11:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası