

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 14:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2444050	Araç Giriş Tarihi:	10.12.2025 13:42	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 14:23
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EDL143



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2444050 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06EDL143	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	43482	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJA24U9XPN198581	Motor Gücü	119 kw
Marka	MG	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	KIRMIZI	Model	HS
İlk Tescil Tarihi	12-12-2023	Sonraki Muayene Tar.	23-06-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23
Rapor No: 06-01-2444050
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2444050 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut,
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2444050 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,8 m/km	-1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	73	10
2. Aks	52	63	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4785	1.229	16
2. Aks	1.3955	1.3965	0
El Freni	1.6545	1.5605	5

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/18	97V	6,18 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/18	97V	6,33 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/18	97V	6,09 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/18	97V	6,37 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2444050 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
119	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2444050 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

10.12.2025

Arac:

MG Motors HS 1.5i 16V T

Motor kodu:

15E4E

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

LSJA24U9XPN198581 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.12.2025 13:41:03 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0017:

SIRA 1 KAM MILI/KRANK MILI KONUMU SENSORU B

MANTIKSIZ ORAN

Motor

ECM motor elektronik

Hata kodu P000B7C:

Hata kodu P000A7C:

Hata kodu P001678:

SIRA 1 KAM MILI/KRANK MILI KONUMU SENSORU A

MANTIKSIZ ORAN

Hata kodu P001778:

SIRA 1 KAM MILI/KRANK MILI KONUMU SENSORU B

MANTIKSIZ ORAN

Hata kodu P048396:

Hata kodu P013600:

Lambda sondası bank 1 sensör 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P023400:

Sarj basıncı

TAKVİYE BASINCI ÇOK YÜKSEK

Hata kodu P070000:

Sanziman kumanda linitesi

HATALI LAMBA (MİL) İSTENDİ

Hata kodu P055629:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

Hata kodu P056216:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

SCS Siirisi dinamiği kontrolü

Hata kodu C100B86:

MOTOR TORKU

HATALI SINYAL

Hata kodu U040181:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu C180377:

El freni aktuatoru

İstenen pozisyona ulaşamıyor.

Hava yastığı

SDM hava yastığı

Klima

HVAC Kalorifer/klima

Hata kodu U156316:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ ÇOK DUSUK

Hata kodu B14111C;

Ortam havası sıcaklık sensörü

HATALI SINYAL

Konfor

GW Gateway

Hata kodu U156316:

AKU VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P056496:

Hiz kontrol sistemi salteri 1

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu P058996:

Hiz kontrol sistemi

HATALI ÇOK FONKSİYONLU GİRİŞ SINYALI "B"

Hata kodu P19101C:

Hata kodu

Hata kodu henüz belgelenmedi.

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi elektronik

Hata kodu U022287:

Surucu kapısı cam kırık motoruna veri yolu bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U022387:

Yolcu kapısı cam kırık motoruna veri yolu bağlantısı

si

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U022487:

Arka sol cam kırık motoruna veri yolu bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U022587:

Arka sağ cam kırık motoruna veri yolu bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U023687:

Elektrik direksiyon kilitleme kumanda linitesine C

AN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U023187:

Yağmur/ısı sensörüne LIN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U021587:

Surucu kapısı kontrol ünitesine bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu U115B87:

On park yardımına CAN-Bus-bağlantısı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U115C87:

Arka park yardımına CAN-Bus-bağlantısı

HATALI İLETİSİM!

Konfor

IPK Gosterge panosu

Hata kodu U156316:

AKU VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu U150000:

Arac tanıtım numarası (VIN)

TELAFI HATALI!

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 14:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2444050	Araç Giriş Tarihi:	10.12.2025 13:42	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 14:23
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu U012787:
Lastik basıncı kontrollü kumanda ünitesine CAN-Bu
s-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U024587:
On bilgi-eglençe kumanda ünitesine için CAN-Bus/ba
glantı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B124001:
Gosterge grubu
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu B124104:
Gosterge grubu
Görüntü işleme modülü hatalıdır.
Konfor
FVCM On kamera sistemi
Hata kodu U156316:
AKU VOLTAJİ
VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK
Hata kodu B197A09:
On kamera
Çok yüksek sıcaklık
Hata kodu U042081:
Hidrolik direksiyon kumanda ünitesine CAN-Bus-bağ
lantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu U044781:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Merkezi Gateway A için CAN-Bus/bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu U041681:
Sürüş dinamiği kontrollü kumanda ünitesine CAN-Bus
-bağlantı
"Sürüş dinamiği kontrollü verileri" CAN mesajı eks
iktir.
Konfor
AVM Panoramik kamera
Hata kodu U156316:
AKU VOLTAJİ
VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK
Hata kodu U007388:
CAN-BUS
İletişim kesildi. CAN-Bus kapalı.
Hata kodu B1AE201:
Tüm çevreyi görüntüleme kamerası on
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE301:
Arka tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE001:
Sol tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE101:
Sağ tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
FDR Adaptif hız kontrol sistemi radar se...
Hata kodu B19C181:
Fren müdahaleli 6n çarpışma uyarı sistemi
Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C281:
Fren müdahaleli 6n çarpışma uyarı sistemi
Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C381:
Adaptif hız kontrol sistemi
Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Fren müdahaleli 6n çarpışma uyarı sistemi
Sürüş dinamiği kontrollü desteklenmediğinden devre
dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C508:
Fren müdahaleli 6n çarpışma uyarı sistemi
On kamera verileri eksik olduğundan devre dışı bir
akıldı.
Hata kodu U044781:
Merkezi Gateway A için CAN-Bus/bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu U156316:
AKU VOLTAJİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-2444050 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu B19C481:

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.10.2024		Çarpışma	Hayır	28488.62	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23
Rapor No: 06-01-2444050
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.12.2025 14:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2444050 Araç Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:42 Araç Çıkış Tarihi: 10.12.2025 14:23
Mersis No: 0309073518100001


Diğer




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Diğer notlar;

Yağ seviyesi eksik olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.12.2025 14:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2444050	Araç Giriş Tarihi:	10.12.2025 13:42	Araç Çıkış Tarihi:	10.12.2025 14:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası