

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:10
Rapor No: 06-01-1502348
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:26

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:10

Full Plus Ekspertiz



06FDH178



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1502348 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:26 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06FDH178	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	76816	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJA24U96RN081356	Motor Gücü	119 kw
Marka	MG	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	GRI	Model	HS
İlk Tescil Tarihi	02-05-2024	Sonraki Muayene Tar.	04-01-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:10
Rapor No: 06-01-1502348
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:26

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:10

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1502348 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:26 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi noktasal ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger kapağı, krank keçesi kısmında hafif yağ kaçağı , terletme mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1502348 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:26 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,1 m/km	2,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	71	1
2. Aks	56	57	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6175	1.6165	0
2. Aks	166	141	15
El Freni	1.9325	2.0915	7

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Fren diskleri, ön > Çizik



Fren diskleri, ön > Çizik

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Dış Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/18	97V	3,4 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/18	97V	5,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/18	97V	3,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/18	97V	5,8 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1502348 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:26 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
119	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1502348 Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:26 Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:10
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

09.07.2026
Arac:
MG Motors HS 1.5i 16V T
Motor kodu:
15E4E
Üretim yılı;
18-24
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
LSJA24U96RN081356 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
09.07.2026 12:34:48 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
ECM motor elektronigi
Hata kodu P000B7C:
EGZ0Z KAM MILİ KONUMU SIRA 1
Reaksiyon zamanı çok yavaşdır.
Hata kodu P001778:
SIRA 1 KAM MILİ/KRANK MILİ KONUMU SENSÖRÜ B
MANTIKSIZ ORAN
Hata kodu P085211:
PARK ANAHTARI/NOTR ANAHTAR
GİRİS SINYALI ZAYIF
ABS
SCS Siirisi dinamiği kontrolü
Hata kodu C100B86:
MOTOR TORKU
HATALI SINYAL
Hava yastığı
SDM hava yastığı
Hava yastığı
TBOX Telematik sistem
Klima
HVAC Kalorifer/klima
Givenlik
FVCM On kamera sistemi
Hata kodu U041681:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus
-bağlantı
"Sürüş dinamiği kontroll verileri" CAN mesajı eks
iktir.
Givenlik
FDR Adaptif hız kontrol sistemi radar se...
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B19C181:
Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi
Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C281:
Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi
Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.

Hata kodu B19C381:
Adaptif hız kontrol sistemi
Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C481:
Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi
Sürüş dinamiği kontrolü desteklenmediğinden devre
dışı bırakıldı.
Givenlik
AVM Panoramik kamera
Givenlik
RDA Serit değiştirme asistanı
Konfor
GW Gateway
Konfor
BCM Arac elektrik sistemi elektronigi
Hata kodu U023687:
Elektrik direksiyon kilitleme kumanda ünitesine C
AN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu B106673:
Fren pedali musiri
Sıkışmış salter.
Hata kodu U115B87:
On park yardımına CAN-Bus-bağlantısı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U115C87:
Arka park yardımına CAN-Bus-bağlantısı
HATALI İLETİSİM!
Konfor
IPK Gösterge panosu
Hata kodu B124104:
Gösterge grubu
Görüntü işleme modülü hatalıdır.
Konfor
PLCM Yukarı acil arka kapı elektronigi
Hata kodu U100187:
Anahtarsız giriş sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUK İLETİSİM
Konfor
ALCM Ortam aydınlatması
Sanziman
TCU sanziman elektronigi
Sanziman
SCU Sanziman elektronigi
Hırsızlık koruması
PEPS Erişim ve start sistemi arayüzü
Direksiyon
EPS Servo direksiyon
Hata kodu U17FD83:
On kameraya CAN-Bus/bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Direksiyon
ESCL Elektronik direksiyon süitunu kilitl...
Ses/Video
FICM Bilgi elektronik
Lastik basıncı kontrolü
TPMS Lastik basıncı kontrolü
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.07.2026 15:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1502348	Araç Giriş Tarihi:	09.07.2026 12:26	Araç Çıkış Tarihi:	09.07.2026 15:10
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

LSJA24U96RN081356 şase nolu ve 06FDH178 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.07.2026 15:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1502348	Araç Giriş Tarihi:	09.07.2026 12:26	Araç Çıkış Tarihi:	09.07.2026 15:10
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.07.2026 15:10
Rapor No: 06-01-1502348
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:26

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 09.07.2026 15:10

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Arka tampon > Ayarsız



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş Izi



Farlar, Far camı, sol > Taş Izi




Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.07.2026 15:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1502348	Araç Giriş Tarihi:	09.07.2026 12:26	Araç Çıkış Tarihi:	09.07.2026 15:10
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.07.2026 15:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1502348	Araç Giriş Tarihi:	09.07.2026 12:26	Araç Çıkış Tarihi:	09.07.2026 15:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası