

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2505466	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:15
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34KCM085



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2505466 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34KCM085	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	18741	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJA24U92PN274519	Motor Gücü	119 kw
Marka	MG	Motor Hacmi	1490cc
Rengi	KIRMIZI	Model	HS
İlk Tescil Tarihi	21-02-2024	Sonraki Muayene Tar.	29-09-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:15
Rapor No: 06-01-2505466
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:45

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2505466 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt koruma plastiğin de hasar mevcut.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Araç soğutma sıvısı sızdırma, sıçratma izleri mevcut, servis kontrol önerilir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2505466 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	67	3
2. Aks	63	47	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7055	1.9825	13
2. Aks	2.1345	2.244	4
El Freni	1.424	1.4645	2

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/18	97V	6,9 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/18	97V	6,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/18	97V	6,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/18	97V	6,3 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2505466 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
119	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2505466 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:15
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

22.07.2026
Arac:
MG Motors HS 1.5i 16V T
Motor kodu:
15E4E
Üretim yılı:
18-24
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
LSJA24U92PN274519 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
22.07.2026 09:48:42 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
ECM motor elektronigi
ABS
SCS Siirisi dinamiği kontrolü
Hata kodu C100B86:
MOTOR TORKU
HATALI SINYAL
Hata kodu C180377:
El freni aktuatoru
İstenen pozisyona ulaşamıyor.
Hava yastığı
SDM hava yastığı
Hava yastığı
TBOX Telematik sistem
Klima
HVAC Kalorifer/klima
Hata kodu B14111C;
Ortam havası sıcaklık sensörü
HATALI SINYAL
Güvenlik
FVCM On kamera sistemi
Hata kodu U042081:
Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu U044781:
Merkezi Gateway A için CAN-Bus/bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu U041681:
Sürüş dinamiği kontrolü kumanda iinitesine CAN-Bus-bağlantı
"Sürüş dinamiği kontrol verileri" CAN mesajı eksiktir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Güvenlik
FDR Adaptif hız kontrol sistemi radar se...
Hata kodu B19C181:
Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi

Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C281:
Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi
Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C381:
Adaptif hız kontrol sistemi
Gecersiz veri alındığından devre dışı bırakıldı.
Hata kodu B19C481:
Fren müdahaleli 6n carpsma uyarı sistemi
Sürüş dinamiği kontrolü desteklenmediğinden devre dışı bırakıldı.
Hata kodu U044781:
Merkezi Gateway A için CAN-Bus/bağlantı
ALINAN GECERSİZ VERİ
Güvenlik
AVM Panoramik kamera
Hata kodu U024587:
On bilgi-eglençe kumanda initesine için CAN-Bus/bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu B1AE201:
Tüm çevreyi görüntüleme kamerası on
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE301:
Arka tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE001:
Sol tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AE101:
Sağ tüm çevreyi görüntüleme kamerası
Fonksiyon hatalıdır.
Güvenlik
RDA Serit değiştirme asistanı
Hata kodu U024587:
On bilgi-eglençe kumanda initesine için CAN-Bus/bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Konfor
GW Gateway
Hata kodu U024587:
On bilgi-eglençe kumanda initesine için CAN-Bus/bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu P058996:
Hız kontrol sistemi
HATALI ÇOK FONKSİYONLU GİRİŞ SINYALI "B"
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U012787:
Lastik basıncı kontrollü kumanda uinitesine CAN-Bus-bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Konfor
BCM Arac elektrik sistemi elektronigi
Hata kodu U023687:
Elektrik direksiyon kilitleme kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu B106673:
Fren pedali musiri
Sikismis salter.
Hata kodu U115B87:
On park yardımına CAN-Bus-bağlantısı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2505466	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:15
Mersis No:	0309073518100001				

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U115C87:

Arka park yardımına CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Konfor

IPK Gosterge panosu

Hata kodu U150000:

Arac tanitim numarası (VIN)

TELAFİ HATALI!

Hata kodu U012787:

Lastik basinci kontrolli kumanda uinitesine CAN-Bu

s-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U024587:

On bilgi-eglence kumanda initesine icin CAN-Bus/ba
glanti**HATALI İLETİSİM!**

Hata kodu U102287:

Geri suirtis asistanına CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu B124104:

Gosterge grubu

Gorintd isleme modulu hatahdır.

Konfor

PLCM Yukari acilir arka kapi elektronik

Hata kodu U014687:

Merkezi Gateway A icin CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U100187:

Anahtarsiz giris sistemi kumanda Initesine CAN-Bus

BOZUK İLETİSİM

Konfor

ALCM Ortam aydinlatmasi

Hata kodu U024587:

On bilgi-eglence kumanda initesine icin CAN-Bus/ba
glanti**HATALI İLETİSİM!**

Sanziman

TCU sanziman elektronik

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman

SCU Sanziman elektronik

Hirsizlik korumasi

PEPS Erisim ve start sistemi arayuzii

Hata kodu U014687:

Merkezi Gateway A icin CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

EPS Servo direksiyon

Hata kodu U17FD83:

On kameraya CAN-Bus/baglanti

HATALI İLETİSİM!

Direksiyon

ESCL Elektronik direksiyon siitunu kilitl...

Ses/Video

FICM Bilgi elektronik

Hata kodu B1A2401:

USB portu 1

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1A2601:

USB port 2

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1A1013;

Radyo anteni 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U012787:

s-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Lastik basinci kontrolii

TPMS Lastik basinci kontrolii

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2505466	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:15
Mersis No:	0309073518100001				

Lastik basıncı kontrolli kumanda uinitesine CAN-Bu

Tramer Sorgulaması

LSJA24U92PN274519 şase nolu ve 34KCM085 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-2505466	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:15
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.07.2026 12:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2505466 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:45 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 12:15
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Küçük Çizik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Etiket Yapıştırılmış

Parça Grubu

Tampon, ön

Parça ve Hasar

Tampon koruyucu orta - Hasarlı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO test yapılamadı. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	22.07.2026 12:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2505466	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 09:45	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 12:15
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası