

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1419981 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DDC350



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1419981 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DDC350	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	24817	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LSJW74C99NZ113566	Motor Gücü	82 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	MG
Rengi	BEYAZ	Model	ZS
İlk Tescil Tarihi	01-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	23-12-2026
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV (Hatchback**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 09:56
Rapor No: 06-01-1419981
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:21

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 09:56

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1419981 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balataları aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1419981 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.1 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	75	11
2. Aks	66	72	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.379	1.1845	14
2. Aks	1.128	1.105	2
El Freni	133	108	19

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	6,62 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	5,58 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	6,54 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	6,57 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 09:56
Rapor No: 06-01-1419981
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:21

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 09:56

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
271	213	60	170
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
82	80	20	97,56
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1419981	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 09:21	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

25.09.2025

Arac:

MG Motors MG ZS 1.0i 12V T-GDi

Motor kodu:

10 E4E

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

LSJW74C99NZ113566 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.09.2025 09:43:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

ECM motor elektronigi

Hata kodu P008985:

Hata kodu P008700:

YAKIT SİSTEMİ BASINCI

BASINC ÇOK DUSUK

Hata kodu P013600:

Lambda sondası bank 1 sensor 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

SCS Siirisi dinamiği kontrolü

Hata kodu U042881:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hava yastığı

SDM hava yastığı

Klima

HVAC Kalorifer/klima

Hata kodu U010087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi elektronigi

Hata kodu B106673:

Fren pedali müşiri

Sıkışmış salter.

Hata kodu U012787:

Lastik basıncı kontrollü kumanda ünitesine CAN-Bu
s-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

IPK Gösterge panosu

Sanziman

TCM sanziman elektronigi

Direksiyon

EPS Servo direksiyon

Direksiyon

ESCL Elektronik direksiyon siitunu kilitl...

Ses/Video

FICM Bilgi elektronik

Hata kodu U010087:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1A6113:

Radyo anteni 1

KISA DEVRE/KESİNTİ

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrolü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1419981	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 09:21	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***3566 şasi nolu MG ZS 1.0T 111 6AT LUXURY markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1419981	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 09:21	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2025 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1419981 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:21 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2025 09:56
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Motor kaputu, sağ ve sol ön çamurlukta koruma folyosu Olduğundan gözle boya kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2025 09:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1419981	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2025 09:21	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2025 09:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası