

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:57
Rapor No: 34-04-1501233
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:06

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:57

Full Plus Ekspertiz



34AG0047

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 2/9
Rapor No: 34-04-1501233 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:57
Mersis No: 0005114804300001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34AG0047	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	167039	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WMWSU3109BT018119	Motor Gücü	90 kw
Marka	Mini	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Cooper
Sonraki Muayene Tar.	2028-03-01	Model Yılı	2011
Araç Tipi	Coupe (Hatchback**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:57
Rapor No: 34-04-1501233
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:06

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu onarım izleri mevcut,ezikler çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Tavan perdesinde deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Ses açma tuşu deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor arıza ışığı yanıyor duman atma mevcut,motor civataları işlemlî.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Klima soğutmuyor
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/9
Rapor No: 34-04-1501233 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:57
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	74	3
2. Aks	75	72	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	170	191	11
2. Aks	195	179	8
El Freni	221	188	15

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	175/65/15	84H	4 mm	Kışlık
Sol Arka	175/65/15	84H	5 mm	Kışlık
Sağ Ön	175/65/15	84H	4 mm	Kışlık
Sağ Arka	175/65/15	84H	5 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/9
Rapor No: 34-04-1501233 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:57
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:57 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/9
Rapor No: 34-04-1501233 Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:57
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

(ELLA GUTMANN
S\$ OL UTI ON S
06.07.2026
Araç: Mini Cooper 1.6i R56
Motor kodu: N16 B16 A
Üretim yılı: 10-12
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: WMWSU3109BT018119 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 06.07.2026 10:10:52 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
Motor DME Motor kumanda ünitesi 2
Hata kodu DTC 2A56:
Isıtmalı lambda sensörü sonrasında
DARIZALI GUC KAYNAĞI
Hata kodu DTC 2A7F:
LAMBDA SONDASI (CAT SONRASI)
»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS DSC Sürüş dinamiği kontrolü 0
Hava yastığı MRS hava yastığı kumanda ünitesi 5 0
A/C sistemi IHKA Klima kumanda ünitesi 0
Konfor KOMBI Gösterge panosu 0
Konfor FRM Ön araç elektrik sistemi kumanda i... 0
Konfor JBE Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi 0
Konfor SZL kumanda merkezi direksiyon kolonu 0
Konfor PDC Park asistanı 0
Şanzıman EGS Şanzıman kumanda ünitesi 1*
Hata kodu DTC 4E89:
SOLENOID VALF 1 YADA 2
»HATALI FONKSIYON
Hırsızlık koruması CAS sürüş yetkilendirme modülü
0
Direksiyon EPS servo direksiyon kumanda ünitesi 0
Ses/Video RAD Radyo 0
BELİ. 2 Le e LI Al a CL rep

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.05.2016		ERP-Carpma	Hayır	2095.59	TL
21.07.2015		ERP-Carpma	Hayır	570	TL
24.12.2014		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
25.11.2011		Park Halinde Çarpılma	Hayır	751.99	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:57
Rapor No: 34-04-1501233
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:06

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:57

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 06.07.2026 10:57
Rapor No: 34-04-1501233
Mersis No: 0005114804300001


Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 06.07.2026 10:06

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.07.2026 10:57

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Tavan, Tavan > Standart Dışı
Onarım



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz >
Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Uyarı Lambası
Yanıyor

Parça Grubu

Kaporta
Direksiyon sistemi

Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Lokal Boya
Direksiyon kutusu - Ses Yapıyor

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteği doğrultusunda DYNO testi yapılmamıştır

Diğer notlar;

Araç kirli ekspertiz yapıldı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	06.07.2026 10:57	Bayi No:	3404	Sayfa:	9/9
Rapor No:	34-04-1501233	Araç Giriş Tarihi:	06.07.2026 10:06	Araç Çıkış Tarihi:	06.07.2026 10:57
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası