

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1418235 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FLE062

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1418235 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FLE062	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	178314	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	SJNFBAF15U6146537	Motor Gücü	86 kw
Ruhsat Motor No	HR161976537	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Nissan	Rengi	BEYAZ
Model	Juke	İlk Tescil Tarihi	25-11-2011
Sonraki Muayene Tar.	17-12-2026	Model Yılı	2012
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44
Rapor No: 06-01-1418235
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1418235 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir, çizik,hasar ve yakıcı madde izi mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol sis farı yanmıyor
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Rolantide titreme mevcut, yağ kaçaıkları mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Egzoz sistemi standart dışı onarım ve yoğun pas mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1418235 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,5 m/km	-3.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	72	5
2. Aks	56	63	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.731	1.5725	9
2. Aks	2.024	2.1855	7
El Freni	0.8585	0.928	7

Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/17	95W	6,18 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/17	95W	6,23 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/17	95W	6,24 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/17	95W	6,3 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44
Rapor No: 06-01-1418235
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
325	274	64	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
86	77	12	89,53
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.09.2025 15:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1418235	Araç Giriş Tarihi:	19.09.2025 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	19.09.2025 15:44
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

19.09.2025

Araç:

Nissan Juke-I 1.5i 16V (F15)

Motor kodu:

HR 16 DE

Üretim yılı;

10-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

19.09.2025 15:27:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu C1130:

MOTOR ECU'SUNDEN GELEN SINYAL

HATALI SINYAL

Hata kodu C1143:

Direks. acl sen

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1155:

FREN SIVISI SEVİYESİ

Seviye ÇOK DUSUK

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima sistemi HVAC CAN

Hata kodu B2631:

Güneş isinleri yoğunluk sensörü

HATALI SINYAL

Konfor

Gösterge panosu grubu (CAN)

Konfor

Multi ekran CAN

Konfor

IPDM - far merkezi modülü CAN

Konfor

BCM (CAN)

Hata kodu B2191:

ARAC ANAHTARLARI

GEÇERSİZ ONAYLAMA

Hata kodu B2193:

Motor ECU ile karoseri elektronik kumanda (initesi

arasında CAN-Bus/veri kablosu

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

EPS (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.09.2025 15:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1418235	Araç Giriş Tarihi:	19.09.2025 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	19.09.2025 15:44
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4537 şasi no ile sorgulanan araca ait poliçe bilgileri SBM kayıtlarında bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44
Rapor No: 06-01-1418235
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44
Rapor No: 06-01-1418235
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Çatlak



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Kaporta, C-direk, sol > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44
Rapor No: 06-01-1418235
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44



Sis lambaları, Sis farı, sol > Arızalı



Kapı, sol ön, Kapı kolu, dış > Eksik




Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, izolasyon döşemesi > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.09.2025 15:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1418235 Araç Giriş Tarihi: 19.09.2025 14:04 Araç Çıkış Tarihi: 19.09.2025 15:44
Mersis No: 0309073518100001



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Kaporta	A-direk, sol - Boyalı
Kaporta	B-direk, sol - Boyalı
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol C direk işlemli boyalı. LPG regülatörü gaz kaçağı mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.09.2025 15:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1418235	Araç Giriş Tarihi:	19.09.2025 14:04	Araç Çıkış Tarihi:	19.09.2025 15:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası