

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.07.2026 11:35
Rapor No: 34-04-1505519
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:10

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 11:35

Full Plus Ekspertiz



34PF4946

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.07.2026 11:35 Bayi No: 3404 Sayfa: 2/10
Rapor No: 34-04-1505519 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 11:35
Mersis No: 0005114804300001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34PF4946	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	60083	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFBAF15U7210342	Motor Gücü	86 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Juke
Sonraki Muayene Tar.	2025-03-10	Model Yılı	2016
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	ZÜLEYHA MİRAHMETOĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.07.2026 11:35
Rapor No: 34-04-1505519
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:10

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 11:35

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri mevcut. Dolu onarım izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Yeniden şarj edilmeli.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.07.2026 11:35 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-04-1505519 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 11:35
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.9 m/km	-2.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	72	0
2. Aks	65	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	180	209	14
2. Aks	202	229	12
El Freni	145	199	27

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	98W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	98W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	98W	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.07.2026 11:35 Bayi No: 3404 Sayfa: 5/10
Rapor No: 34-04-1505519 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 11:35
Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
86	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	22.07.2026 11:35	Bayi No:	3404	Sayfa:	6/10
Rapor No:	34-04-1505519	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 11:10	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 11:35
Mersis No:	0005114804300001				

OBD Genel Arıza Tarama

Araç: Nissan Juke-I 1.6i 16V (F15) 4x2
Motor kodu: HR 16 DE
Üretim yılı: 10-14
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş:
22.07.2026 11:12:23 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
OBD
Motor
ABS
Hava yastığı
A/C sistemi
Hata kodu B2631:
Güneş ışınları yoğunluk sensörü
>HATALI SİNYAL
Konfor
Konfor
Konfor
Konfor
Direksiyon
Lastik basıncı kontrolü
BELİ. 2 Le e LI Al
Sistem
OBD
Benzin CAN
ABS/ESP (CAN)
Hava yastığı (CAN)
Klima sistemi HVAC CAN
Gösterge panosu grubu (CAN)
Multi ekran CAN
IPDM - far merkezi modül CAN
BCM (CAN)
EPS (CAN)
Lastik basıncı kontrolü CAN-UDS
(ELLA GUTMANN
Ss
o
L
u T
Hata
oo
öö = J = I = } Aa OO
oo
OO N S
22.07.2026
UR

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.07.2026 11:35 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-04-1505519 Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:10 Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 11:35
Mersis No: 0005114804300001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.06.2025		Carpma	Hayır	0	TL
16.10.2023		ERP-Çarpisma	Hayır	131019.56	TL
08.11.2020		ERP-Çarpma	Hayır	7754.5	TL
29.01.2019		ERP-Çarpma	Hayır	6779.28	TL
27.07.2017		ERP-Dolu/Yıldırım/Firtina	Hayır	4355.79	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.07.2026 11:35
Rapor No: 34-04-1505519
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:10

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 11:35

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 22.07.2026 11:35
Rapor No: 34-04-1505519
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:10

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 22.07.2026 11:35

Diğer



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Pas



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sol > Hasarlı

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Boyasız göçük düzeltmeler mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

müşteri isteği üzerine dinamometre testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi:	22.07.2026 11:35	Bayi No:	3404	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-04-1505519	Araç Giriş Tarihi:	22.07.2026 11:10	Araç Çıkış Tarihi:	22.07.2026 11:35
Mersis No:	0005114804300001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası